



บทที่ 5

## วิจารณ์ผลการศึกษา

### การบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

จากการสำรวจพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครฯ มีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีเชิงติกทึ้งหมด 36 โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 11,421 เดียว รองลงมาได้แก่ การบำบัดน้ำเสียโดยระบบเออเอส (ACTIVATED SLUDGE) ณ 12 โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 4,441 เดียว และระบบส.อ. (ระบบล่าเร็วรูปแบบออโรบิก) ดูตารางที่ 4.2

### ลักษณะสมบัติน้ำทิ้งของโรงพยาบาล

ผลการศึกษาลักษณะสมบัติน้ำทิ้งของกลุ่มโรงพยาบาล ดังตารางที่ 5.1 และ 5.2 สรุปลักษณะสมบัติน้ำทิ้งของกลุ่มโรงพยาบาลขนาด 50-120 床位 ที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบเชิงติกมีค่าเฉลี่ยขีดอัดเท่ากับ 352.92 mg./l. น้ำอัดเท่ากับ 189.66 mg./l. ฟอสฟอรัสเท่ากับ 4.22 mg./l. ไนโตรเจนเท่ากับ 23.59 mg./l. และ ตะกอนแขวนลอช 79.0 mg./l. ระบบส.อ. มีค่าเฉลี่ยขีดอัดเท่ากับ 253.47 mg./l. น้ำอัดเท่ากับ 119.30 mg./l. ฟอสฟอรัสเท่ากับ 2.22 mg./l. ไนโตรเจนเท่ากับ 20.23 mg./l. และ ตะกอนแขวนลอช 38.3 mg./l. และโรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียระบบเออเอสมีค่าเฉลี่ยขีดอัดเท่ากับ 97.7 mg./l. น้ำอัดเท่ากับ 43.56 mg./l. ฟอสฟอรัสเท่ากับ 3.26 mg./l. ไนโตรเจนเท่ากับ 14.15 mg./l. และ ตะกอนแขวนลอช 18.6 mg./l.

ลักษณะสมบัติน้ำทิ้งในกลุ่มของโรงพยาบาลขนาด 121-500 เดียว ที่มีการ

บ้าบัดน้ำเสียแบบเชิงติก มีค่าเฉลี่ยชีวอัตเท่ากับ 306.75 มก./ล. บีโอดีเท่ากับ 176.02 มก./ล. ฟอสฟอรัสเท่ากับ 3.37 มก./ล. ไนโตรเจนเท่ากับ 37.97 มก./ล. และ ตะกอนแขวนลอย 20.5 มก./ล. ระบบส.อ.มีค่าเฉลี่ยชีวอัตเท่ากับ 210.19 มก./ล. บีโอดีเท่ากับ 121.52 มก./ล. ฟอสฟอรัสเท่ากับ 2.02 มก./ล. ไนโตรเจนเท่ากับ 37.22 มก./ล. และตะกอนแขวนลอย 41.3 มก./ล. และโรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสีย ระบบเออเอมีค่าเฉลี่ยชีวอัตเท่ากับ 88.82 มก./ล. บีโอดีเท่ากับ 45.48 มก./ล. ฟอสฟอรัสเท่ากับ 1.95 มก./ล. ไนโตรเจนเท่ากับ 13.63 มก./ล. และ ตะกอนแขวน ลอย 16.7 มก./ล.

ลักษณะสมบัติของน้ำทึบของโรงพยาบาลขนาด 500 เตียงขึ้นไป ที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบเชิงติก มีค่าเฉลี่ยชีวอัตเท่ากับ 175.63 มก./ล. บีโอดีเท่ากับ 142.28 มก./ล. ฟอสฟอรัสเท่ากับ 5.50 มก./ล. ไนโตรเจนเท่ากับ 20.07 มก./ล. และโรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียระบบเออเอมีค่าเฉลี่ยชีวอัตเท่ากับ 103.0 มก./ล. บีโอดีเท่ากับ 47.05 มก./ล. ฟอสฟอรัสเท่ากับ 2.78 มก./ล. ไนโตรเจนเท่ากับ 2.02 มก./ล. และ ตะกอนแขวนลอย 9.3 มก./ล.

จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานคุณภาพ น้ำทึบจากอาคารที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ตารางที่ 5.1 ค่าเฉลี่ยลักษณะสมบัติน้ำทิ้งของโรงพยาบาล

หน่วย ระบบฯ โรงพยาบาล		TEMP °c	pH	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	TP (mg/l)	TKN (mg/l)	SS (mg/l)
เชฟติก Ma		29.5	7.54	419.75	223.95	5.55	33.95	92.0
เชฟติก Su		31.4	7.81	286.10	155.37	2.88	13.23	66.0
เล็ก ส.อ. Da		29.2	7.88	253.47	119.30	2.22	20.23	38.3
เอเอส Vi		32.6	7.76	72.47	32.82	4.18	22.33	16.2
เอเอส Pe		29.6	6.66	122.93	54.30	2.35	5.97	21.7
เชฟติก Kl		30.8	7.82	306.75	176.02	3.37	37.97	20.5
ส.อ. Ch		31.3	7.10	181.70	107.02	1.60	52.90	38.8
กลาง ส.อ. P1		29.8	7.91	238.68	136.02	2.43	21.55	43.8
เอเอส No		31.6	8.05	88.82	45.48	1.95	13.63	16.7
อาร์บีช P2		29.6	7.61	172.52	94.77	7.87	37.27	49.2
ใหญ่ เชฟติก Mo		29.4	7.78	175.63	142.28	5.50	20.07	-
เอเอส Wa		30.0	7.45	103.00	47.05	2.78	2.02	9.3

หมายเหตุ : จากการเก็บตัวอย่างช่วงเดือน พ.ศ.2532-ม.ค.2533

ตารางที่ 5.2 ค่าเฉลี่ยลักษณะสมบัติของน้ำทึบของโรงพยาบาลขนาดต่าง ๆ

กลุ่ม	ระบบบำบัดน้ำเสีย	COD	BOD	TP	TKN	SS
		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
50-120	ระบบเชิงติก	352.92	189.66	4.22	23.59	79.0
เตียง	ระบบสำเร็จรูปแบบแอโรบิก	253.47	119.30	2.22	20.23	38.3
	ระบบเบอเอส	97.7	43.56	3.26	14.15	18.6
121-500	ระบบเชิงติก	306.75	176.02	3.37	37.97	20.5
เตียง	ระบบสำเร็จรูปแบบแอโรบิก	210.19	121.52	2.02	37.22	41.3
	ระบบเบอเอส	88.82	45.48	1.95	13.63	16.7
501 เตียง	ระบบเชิงติก	175.63	142.28	5.50	20.07	-
ห้องน้ำ	ระบบเบอเอส	103.00	47.05	2.78	2.02	9.3

หมายเหตุ : จากการเก็บตัวอย่างช่วงเดือน พ.ศ.2532-ม.ค.2533

### การตรวจหาโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย และฟิล์ม โคลิฟอร์ม

สำหรับผลการตรวจโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย และฟิล์ม โคลิฟอร์ม(ดูตารางที่ 4.11) จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาล Vi มีปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียน้อยที่สุด และจากการสอบถามผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำการศึกษา พบว่ามีเพียง 3 โรงพยาบาลที่มีการเติมคลอรีนในน้ำทึบก่อนที่จะระบายน้ำที่ทางรากน้ำสาธารณะ ได้แก่ โรงพยาบาล Vi โรงพยาบาล P2 และ โรงพยาบาล Pe จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีเพียง โรงพยาบาล Vi เพียงโรงพยาบาลเดียวที่มีการใช้คลอรีนในการผ่า เชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรงพยาบาล P2 และ Pe แม้ว่ามีการใช้คลอรีน แต่ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำทึบของทั้ง 2 โรงพยาบาล มีค่าสูงเนื่องมาจากการใช้คลอรีนในปริมาณที่ไม่เหมาะสม หรือมีเวลาถูกผักผักร(contact time)น้อยเกินไป สำหรับโรงพยาบาลไม่มีการใช้คลอรีนเติม

ตารางที่ 5.3 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลซึ่งมีเตียงสำหรับผู้ป่วยเกิน 30 เตียง

ลักษณะสมบัติ	หน่วย	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	มก./ล.	5 - 9
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	} 20
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	มก./ล.	} 30
ซัลไฟฟ์ (Sulfide)	มก./ล.	} 1.0
ออร์แกนิก-ไนโตรเจน (ORG-N)	มก./ล.	} 10
สารละลาย (Dissolved Solids)	มก./ล.	} 500*
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มก./ล.	} 0.5
น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	มก./ล.	} 20

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2533

\* ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกินที่กำหนด

ในน้ำทึ้งก่อนจะระบายนลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ จังหวัดราชบุรี แบบที่เรียก  
และนิคัล โคลิฟอร์มในปริมาณสูง แม้ว่าในมาตรฐานน้ำทึ้งจากชุมชนของว.จะไม่ได้กำหนด  
ค่าไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ EPA ซึ่งกำหนดให้มีปริมาณนิคัล โคลิฟอร์มใน  
น้ำทึ้งไม่เกิน 200 MPN/100 ml พบว่าทุกรอยalty มีค่าเกินมาตรฐานของ EPA ซึ่ง  
ปริมาณโคลิฟอร์มนี้สามารถบ่งชี้การปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ระบายน้ำร้อนกับน้ำเสียของ  
โรงพยาบาล ดังนั้นทางโรงพยาบาลควรระหนักรักษาความสะอาดในการพั่นเชื้อโรคในน้ำทึ้ง  
ซึ่งจะสามารถปะปนไปกับน้ำทึ้งออกสู่แหล่งน้ำ ซึ่งอาจทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค  
จากโรงพยาบาลที่ระบายน้ำทึ้งส่วนนึ้นออกสู่ทางน้ำสาธารณะ

#### การทดสอบทางสถิติโดยใช้ ANOVA

จากการทดสอบทางสถิติ จะเห็นได้ว่าในกลุ่มของโรงพยาบาลขนาด 50-120  
เตียง น้ำทึ้งของโรงพยาบาล Ma ซึ่งมีการนำบัดน้ำเสียแบบเชิงติกมีคุณภาพต่างจาก  
โรงพยาบาลอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ บีโอดี ชีโอดี ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และตะกอน  
แขวนลอย และโรงพยาบาล Da ซึ่งมีการนำบัดน้ำเสียแบบส.อ. มีคุณภาพของน้ำทึ้งต่าง  
จากโรงพยาบาล Vi และโรงพยาบาล Pe อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าวิธีการนำบัด  
น้ำเสียของโรงพยาบาลกลุ่มนี้ ระบบเออเรสสามารถนำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุด

ในกลุ่มของโรงพยาบาลขนาด 121-500 เตียง น้ำทึ้งของโรงพยาบาล Kl  
ซึ่งมีการนำบัดน้ำเสียแบบเชิงติก มีคุณภาพต่างจากโรงพยาบาลอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และ  
โรงพยาบาล P1 ซึ่งมีการนำบัดน้ำเสียแบบส.อ. ก็มีคุณภาพน้ำทึ้งต่างจากโรงพยาบาล No  
ซึ่งมีการนำบัดน้ำเสียระบบเออเรสอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าการนำบัดน้ำเสียของ  
กลุ่มนี้ ระบบเออเรสให้ผลที่ดีกว่าเชิงติก และส.อ.

ในกลุ่มของโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 500 เตียงจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาล Wa  
ซึ่งมีการนำบัดน้ำเสียโดยระบบเออเรส มีคุณภาพของน้ำทึ้งดีกว่าโรงพยาบาล Mo ซึ่งมีการ  
นำบัดน้ำเสียแบบเชิงติกอย่างมีนัยสำคัญ

จากการศึกษา แม้ว่าโรงพยาบาลจะไม่สามารถนำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน

น้ำทึบจากอาคารที่ก่อหนดโดย วล. แต่จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบ 'เออเอนส์มาร์ค' ใน การบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุด และน้ำทึบมีค่าไกล์เคียงกับค่ามาตรฐานมาก กว่าน้ำทึบจากโรงพยาบาลที่บำบัดน้ำเสียโดยวิธีอื่น แต่จากการศึกษาดูซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าการบำบัดน้ำเสียโดยระบบส.อ. และระบบเออเอนส์มาร์คจะแตกต่างกันอย่างมั่นยำสำคัญ

สำหรับผลการทดสอบทางสถิติของกลุ่มโรงพยาบาลขนาดต่างที่มีวิธีการบำบัดน้ำเสียแบบเดียวกัน จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะสมบัติน้ำทึบของกลุ่มโรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบเชิงคิด ส.อ. และระบบเออเอนส์ว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในกลุ่มของโรงพยาบาลที่มีวิธีการบำบัดน้ำทึบแบบเดียวกัน แสดงว่าโรงพยาบาลแม้จะมีขนาดต่างกันประดิษฐิภาพของระบบบำบัดน้ำทึบจะ同じกับค่าไกล์เคียงกัน

สำหรับโรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียโดยระบบเชิงคิด แม้ว่าจะไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างโดยตรงจากน้ำเกราะ-ชีน แต่ได้เก็บน้ำจากส่วนที่จะถูกระบายน้ำสู่ท้องระบายน้ำ สาธารณะนอกโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่ให้ผลของคุณภาพน้ำทึบต่างกว่าโรงพยาบาลที่บำบัดน้ำเสียโดยวิธีอื่น การที่โรงพยาบาลในกลุ่มนี้มีลักษณะสมบัติแตกต่างกันไปบ้างได้แก่ น้ำทึบของโรงพยาบาล Ma มีค่า บีโอดี และ ชีออดีมีค่าสูงกว่าโรงพยาบาลอื่นที่มีวิธีการบำบัดน้ำเสียแบบเดียวกัน คาดว่าเนื่องมาจากการเป็นเบื้องจากห้องน้ำห้องส้วม สำหรับโรงพยาบาล Mo มีคุณภาพของน้ำทึบดีกว่าโรงพยาบาลอื่นที่มีการบำบัดน้ำทึบแบบเดียวกัน เนื่องจากการที่มีพื้นที่มากทำให้น้ำทึบมีการไหลเวียนระบายมาก ก่อนลงสู่ท้องระบายน้ำสาธารณะและท่อระบายน้ำทึบของโรงพยาบาลเป็นท่อเบิด ทำให้มีการเพิ่มออกซิเจน (aeration) ตามธรรมชาติ ในระหว่างที่น้ำทึบมีการไหลเวียนตามท่อเบิดทำให้มีการถ่ายสารอินทรีย์ไปบางส่วนบีมามูลสารของน้ำทึบจึงน้อยลงตามระดับท้องที่น้ำทึบไหลผ่านไป และน้อยกว่าโรงพยาบาลที่มีวิธีการบำบัดน้ำเสียแบบเดียวกัน แต่เมื่อพื้นที่น้อย ซึ่งน้ำทึบจะถูกระบายน้ำออกมาน้ำสู่ภายนอกโรงพยาบาลทันที

การใช้ระบบเชิงคิด จำกสภาพของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครฯ จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ราบรื่นดินเหนียวน้ำชื้นได้ยาก ดังนั้นระบบบ่อเกราะ-ชีน จึงมีการทำงานที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากน้ำจากบ่อชีนไม่สามารถซึมได้ ทำให้บ่อเต็มหรือต้องให้เทศบาลมาดูแล เมื่อคุณภาพเสียไปก็ต้องนำไปกำจัดต่ออีก ภาระการบำบัดของเสียจึงเป็นหน้าที่ของเทศบาล

ต้องไปกำจัดต่อ และน้ำเสียออกจากบ้านกิจกรรมของโรงพยาบาลจะไม่ผ่านการบ้าบัดน้ำเสียดังระบบอื่น ซึ่งน้ำเสียส่วนนี้มีความสกปรก เช่นเดียวกันกับแหล่งน้ำเสียอื่นๆ เช่นกัน

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าระบบส.อ.มีความเหมาะสมกับโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางแต่น้ำทึบยังมีคุณภาพต่ำอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุได้แก่ ระบบขาดการดูแลรักษาที่ดี ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการทำงานของระบบอย่างเพียงพอ หรืออาจเนื่องมาจากทางโรงพยาบาลมีการขยายขนาดของโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ขยายขนาดของระบบบ้าบัดตามขนาดที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลทำให้เกิดน้ำเสียปริมาณสูงขึ้นเกินความสามารถในการบ้าบัดน้ำเสียของระบบ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบได้เนื่องจากขาดข้อมูลการบ้าบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในการพิจารณา และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลการทำงานของระบบ พบว่าสาเหตุที่ระบบส.อ. นักชีวไม่ได้ผลเนื่องจากมีขยะจากการรักษาพยาบาลหลุดไปตามท่อน้ำทึบที่เข้าสู่ระบบ ออาทิ เช่น เศษผ้าถุง มือถุง ถุงยาง-อนามัย ผ้าอนามัย เป็นต้น ทำให้มีการอุดตันและเป็นผลต่อการเติมอากาศของระบบ ทำให้ระบบส.อ. ขาดประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้ำเสีย และบางครั้งการใช้น้ำยาในการฟื้นฟื้น เชื้อโรค ผ่านเข้าสู่ระบบทำให้จุลทรรศน์ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ลดประสิทธิภาพลง

สำหรับระบบเบอเรสจะเห็นได้ว่าสามารถบ้าบัดให้คุณภาพน้ำทึบต่ำกว่าจากที่ได้มีการศึกษามา เนื่องจากหลายสาเหตุ ออาทิ เช่น โรงพยาบาลขาดบุคลากรผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลการทำงาน ข้อมูลบารุงระบบ และสำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่งมีปัญหาทางด้านงบประมาณทึบในด้านการทำงานของระบบ ค่าวไฟฟ้า การดูแลรักษา การซ่อมแซม ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ในการฟื้นฟื้น เชื้อโรค

ระบบบ้าบัดน้ำเสียแบบอาร์บีชี มีเพียงโรงพยาบาลเดียว คือโรงพยาบาล P2 โดยประสิทธิภาพของระบบ น่าจะสูงกว่านี้ แต่ค่ามลสารจากการศึกษาในครั้งนี้สูง คาดว่า เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของระบบบ้าบัดน้ำเสีย

จากการศึกษาการบ้าบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่ศึกษานี้จะสามารถบ้าบัดน้ำเสียให้ได้ดีกว่านี้ แต่ที่ผลเป็นเช่นนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการบ้าบัดน้ำเสียอย่างจริงจัง ขาดบุคลากรที่มี

ความรู้ในการนำบัดน้ำเสีย ขาดการคุ้มครองรักษาระบบที่จะทำให้ระบบทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจังควรตระหนักรถึงความสำคัญในการนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม รวมทั้งการนำรุ่งรักษาและให้ความรู้แก่บุคลากรที่จะมีหน้าที่ในการคุ้มครองระบบนำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ทางราชภัฏควรให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีระบบนำบัดน้ำเสีย แต่ก็ยังมีน้ำเสียอีกล่วนที่ปล่อยออกมานอกโดยไม่ได้ผ่านระบบนำบัดน้ำเสียแม้จะไม่ใช้น้ำจากห้องน้ำห้องล้วน แต่น้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านระบบนำบัดน้ำเสีย ส่วนมากมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ เช่น น้ำเสียจากห้องครัว น้ำเสียจากการซักเสื้อผ้า น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ ส่วนที่ไม่ได้ผ่านระบบนำบัดน้ำเสียนี้ยังมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สูง比如สูง ดังนั้นทางโรงพยาบาลควรให้ความสนใจกับการนำบัดน้ำเสียในส่วนนี้ ทั้งนี้ในการรักษาความมีส่วนช่วยเหลือในการให้ความรู้เกี่ยวกับการนำบัดน้ำเสียให้แก่โรงพยาบาล และกิจกรรมอื่นๆที่ไม่สามารถดำเนินการนำบัดน้ำเสียได้ เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในการนำบัดน้ำเสีย