



เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กฤษณะย เรื่องงาน. "การประเมินผลกระทบต่อผู้ดื่นน้ำเรียนแบบบ่อผึ้งน้ำรังพยาบาลท่าบ่อ"

กรุงเทพมหานคร : กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาชารณสุข. (เอกสารโปรดเมือง), 2526.

กรุงเทพมหานคร. "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พศ. 2522." ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพมหานคร. 2522.

กระทรวงการศึกษาฯ สำนักงานเขต. "คู่มือของน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์." บริษัทสามมวลชน จำกัด. กรุงเทพมหานคร. 2520.

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. สันักงาน. "รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัย น้ำเสีย-น้ำทิ้ง อันดับที่ 6 พศ. 2514-2523." กรุงเทพมหานคร : สันักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี. 2525.

_____. "รายงานคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา พศ. 2526-2527." กรุงเทพมหานคร : สันักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี. 2528.

_____. "แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน." กรุงเทพมหานคร : สันักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี. 2530.

จริยา ทองจันทึก . "ลักษณะน้ำเสียและค่าสมมูลประชากรของอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529.

เชาวยุทธ พรพิมลเทพ. "การศึกษาระบบบ่อผึ้งน้ำเสียตีกสิริธรรม." กรุงเทพมหานคร : คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2529.

ธงชัย พรผลสวัสดิ์. "การศึกษาสมมูลประชากรในเขตชุมชนหัวขวาง." จุล

สารสภาระແວດລ້ອມ. 1 (5). 2525.

_____ และ คณ. "น้ำเสียชุมชนและปัญหามลภาวะทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล." กรุงเทพมหานคร : สันักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี. 2530.

ธนาี ประดับหยา. "ลักษณะและปริมาณน้ำเสียจากอาคารสาธารณะบางປະເກດ." วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2530.

ธีรพล คังคง เกตุ. "การประเมินสถานภาพสาธารณูปโภคในน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีผลโดยวิธีเคมีเเคราะห์." วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531.

นิตยา มหาพล. "การติดตามและประเมินผลกระทบก่อตัวน้ำเสียโรงพยาบาลบุรีรัมย์." กรุงเทพมหานคร : กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณูปโภค. (เอกสารนำเสนอ). 2520.

_____ และคณ. "การผ่าເຊື່ອໂຮຄນໍ້າເສີຍຂອງໂຮພຍາບາລ ໂດຍຮບບາດຈັດໍ້າເສີຍແບບດັກໂຮງໄຮ້ວັກສູດ." กรุงเทพมหานคร : กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณูปโภค. (เอกสารนำเสนอ). 2524.

ปลัดกระทรวงสาธารณูปโภค. สันักงาน. "ສົດທິສາຂາຮຽສູຂ ພສ. 2520-2524." กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณูปโภค. 2524.

พัคตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ. ธงชัย พรผลสวัสดิ์. วันยศ สมบูรณ์ และ จุไรรัตน์ สวัสดิภาพ. "รายงานการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร."

กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสภาระແວດລ້ອມຈุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2533.

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. "งานแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2527-2528." กรุงเทพมหานคร : กรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. 2529.

วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์. "วิศวกรรมน้ำเสีย." กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2527.

- วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. สถาบัน. "การประเมินผลกระทบต่อ
จัดตั้งจากชุมชนการเดชะแห่งชาติ." กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2523.
- _____. "การศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งเทศบาลเมืองขอนแก่น." กรุงเทพมหานคร:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2529.
- _____. "โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียเมืองชลบุรี." กรุงเทพมหานคร:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2529.
- สมชาย สุพันธ์วัฒ. "หลักชีวสถิติ." กรุงเทพมหานคร: คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2524.
- สุรุ่ยห้วยธรรมอธิราช. มหาวิทยาลัย. "การบริหารโรงพยาบาล 2." กรุง
เทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุรุ่ยห้วยธรรมอธิราช. 2529.
- แสงจันทร์ แซ่ล้ม. "ผลกระทบของน้ำทิ้งจากการสูญต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ." วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2527.
- เสริมพล รัตสุขและคณะ. "การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน."
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย. 2524.
- อนามัย. กรม. "การประเมินผลกระทบต่อจัดตั้งโรงพยาบาลชลบุรี ครั้งที่ 2."
กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (เอกสารนำเสนอ).
2524.
- _____. "การประเมินผลกระทบต่อจัดตั้งโรงพยาบาลสระบุรี." กรุงเทพมหานคร:
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (เอกสารนำเสนอ). 2526.
- อนุชิต ธรรมชราวนนท์. "ข้อมูลการใช้น้ำของพืชเมืองในเขตเทศบาลเชียงใหม่."
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2511.
- อุทก อีระวัณศักดิ์. "การศึกษาการกำจัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลด้วยวิธีคุวนเวียน."
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2518.

ភាសាខ្មែរ

APHA, AWWA, WPCF. "Standard Method for the Examination Water and Waste Water." Washington D.C. : American Public Health Association Inc. 1977.

Feachem, R., Mara, D.D. and McGarry, M., "Water, Waste and Health in Hot Climates", Chichester : John Wiley & Son, Ltd, 1978.

Mara, D.D., "Sewage Treatment in Hot Climate", Chichester: John Wiley & Son., Ltd, 1978.

Metcalf and Eddy, "Waste Water Engineering : Treatment Disposal Reuse", New York : McGraw-Hill Book Company.

ภาคผนวก ก-

รายชื่อโรงพยาบาลที่ทำการสำรวจ

1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก (50-120 เตียง) ผู้ทั้งหมด 23 โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน 20 แห่ง	โรงพยาบาลรัฐ 3 แห่ง		
บางนา	30 เตียง	ยาสูบ	112 เตียง
ราชวิถีรัตน์	50 เตียง	การไฟฟ้านครหลวง	120 เตียง
คลองตัน	50 เตียง	รพ.ไพร	120 เตียง
พระนคร	50 เตียง		
กัวองลิวมูลนิธิ	50 เตียง		
จังจินต์มูลนิธิ	50 เตียง		
ศรีวิชัย 2	50 เตียง		
พร้อมมิตร	60 เตียง		
มิตรภาพ	60 เตียง		
รามคำแหง	70 เตียง		
มเหศักข์	83 เตียง		
เทียนฟ้ามูลนิธิ	85 เตียง		
สุขุมวิท	90 เตียง		
เกษมราษฎร์	100 เตียง		
เพชรเวช	100 เตียง		
บางไผ่	100 เตียง		
คามิลเลียน	100 เตียง		
กรุงเทพมหานคร	100 เตียง		
เดชา	100 เตียง		
วิชัยฤทธิ์	110 เตียง		

2. โรงพยาบาลขนาดกลาง (121-500 เตียง) มีทั้งหมด 22 โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน 15 แห่ง

กรุงศรีฯ	130 เตียง
เมือง	140 เตียง
กล้ามหน้าที่	150 เตียง

โรงพยาบาลเอกชน

สยาม	150 เตียง
วิภาวดี	175 เตียง
ชนบุรี	178 เตียง
พญาไท 1	200 เตียง
เชนต์หลอยส์	200 เตียง
นิชชัน	200 เตียง
บำรุงราชธานี	200 เตียง
สมิติเวช	200 เตียง
เปาโลเนโนเมเรียล	250 เตียง
กรุงเทพคริสต์เดียน	320 เตียง
กรุงเทพ	333 เตียง
พญาไท 2	350 เตียง

โรงพยาบาลรัฐ 7 แห่ง

ทหารผ่านศึก	200 เตียง
ตากสิน	300 เตียง
เจริญกรุงประชานิพัทธ์	330 เตียง

โรงพยาบาลรัฐ

สงขล	380 เตียง
คลอง	400 เตียง
นพรัตนราชธานี	420 เตียง
เลิศลิน	500 เตียง

3. โรงพยาบาลชนบทใหญ่ (500 เตียงขึ้นไป) มีทั้งหมด 11 โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง	โรงพยาบาลรัฐ 10 แห่ง
หัวเฉียว	750 เตียง
	เคก
	707 เตียง
	รามาธิบดี
	721 เตียง
	สมเด็จพระปินเกล้า 750 เตียง
	ราชวิถี
	806 เตียง
	ภูมิพล
	850 เตียง
	วชิรพยาบาล
	900 เตียง
	จุฬาลงกรณ์
	1300 เตียง
	พระมงกุฎเกล้า
	1600 เตียง
	ศิริราช
	1905 เตียง

ກາຄພນວກ ຂ.

โรงพยาบาล Ma

จำนวนเตียง 83 เตียง

ผู้ดูแล เอกชน

พื้นที่ของโรงพยาบาล 1 ไร่ 200 ตารางวา

อาคาร 1 อาคาร

ขั้นล่างเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกซ่าง และ^{ชั้น}
ฝ่ายบริการ ขั้นบนเป็นแผนกรับคนไข้ใน

แหล่งน้ำใช้ น้ำประปา

การนำน้ำดื่มน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม ผ่านบ่อเกราะ-บ่อชีม


น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ระบายน้ำออกสู่ท้องระบบนำ้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ระบายน้ำออกสู่ท้องระบบนำ้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อพัก แล้วจึงระบายน้ำลงสู่ท้องระบบนำ้ำสาธารณะ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ก่อระบายน้ำทิ้งของโรงพยาบาลก่อนจะระบายน้ำลงสู่ท้อง
ระบบนำ้ำสาธารณะ (กาน ๒.๑)

หมายเหตุ เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฯ เป็นคืนเนื้อวัว การซึมจมน้ำไปได้
ยากทางโรงพยาบาลจึงระบายน้ำทิ้งออกสู่ท้องระบบนำ้ำสาธารณะและ
เมื่อบ่อเกราะเต็มก็ใช้บริการทางเทศบาลมาสูบออก



----- ทางระบายน้ำ -----

● จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

■ บ่อเก็บตัวอย่างน้ำ

■ อาคารหอประชุม

ภาพที่ ๒.๑ ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโรงเรียน Ma

บ่อพัก

โรงพยาบาล Sun

จำนวนเตียง 90 เตียง

สังกัด เอกชน

ผู้ที่ของโรงพยาบาล ๙ ไร่ ๖ ตารางวา

อาคาร 1 อาคาร

ห้องล่างเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ แผนกพิปัชณ์นอก แผนกซ่าง

ห้องบนเป็นแผนกรับคนไข้ใน ส่วนอำนวยการ และธุรการ

แหล่งน้ำใช้ น้ำประปา

การนำบันคันน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องล้าง ผ่านบ่อเกรอะ-บ่อชิม


น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ระบายนอกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านบ่อถังไชมัน และบ่อพักน้ำ ก่อนระบายนอกสู่
ทางระบายน้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อพักน้ำ แล้วจึงระบายนลงสู่ทางน้ำสาธารณะ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำทิ้งของโรงพยาบาลก่อนจะระบายนลงสู่ทาง

ระบายน้ำสาธารณะ (ภาพ ข.2)



อาคารของโรงพยาบาล

ที่จอดรถ

ทางออก

ที่จอดรถ

ทางเข้า

เส้นทางเข้าสู่สำราษะ

ถนนสุริมาศ

ทางระบายน้ำ



จุดเก็บตัวอย่างน้ำ



อาคารโรงพยาบาลที่ทำการศึกษา

ภาพที่ ช.2 ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโรงพยาบาล บน



บưuโทร



บ่อพัก

โรงพยาบาล Da

จำนวนเตียง 100 เตียง

สังกัด เอกชน

พื้นที่ของโรงพยาบาล 2 ไร่

อาคาร 1 อาคาร(10 ชั้น และมีอาคารกำลังก่อสร้างใหม่ 1 อาคาร)

ชั้นล่างเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ และแผนกผู้ป่วยนอก ชั้นบนเป็นแผนกรับ
คนไข้ใน

แหล่งน้ำใช้ น้ำประปา

การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม ผ่านบ่อเกรอ ก่อนเข้าระบบบำบัดรูปแบบแอกอร์บิก
แล้วจึงระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ


น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

น้ำจากโรงครัว ระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ


น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อเกรอ ก่อนเข้าระบบบำบัดรูปแบบแอกอร์บิก
แล้วจึงระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำทิ้งระบายน้ำออกจากระบบลงท่อระบายน้ำของโรงพยาบาล
ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ(ภาพ ข.3)

หมายเหตุ ใช้ระบบบำบัดน้ำประปา 10 ปี



----- ทางระบายน้ำ



ระบบบำบัดน้ำเสีย



จุดเก็บตัวอย่างน้ำ



อาคารโรงพยาบาลที่ทำการศึกษา

ภาพที่ ภ.3 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโรงพยาบาล Da

โรงพยาบาล Vi

จำนวนเตียง 110 เตียง

สังกัด เอกชน

พนักงานของโรงพยาบาล 4 ราย

อาคาร 2 อาคาร(อาคารเก่าสูง 9 ชั้น และอาคารใหม่สูง 10 ชั้น)

การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม ผ่านบ่อเกราะก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบເອເສ

น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ผ่านบ่อเกราะก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบເອເສ

น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านบ่อคอกไขมัน ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตักไขมันออกทุก 2 เดือน

น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อเกราะก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบເອເສ


จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำทิ้งออกจากระบบ(ภาพ ข.4)

หมายเหตุ 1.น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลจะผ่านเข้าสู่บ่อพัก 2 บ่อ

แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบເອເສ เติมคลอรีนแล้วจึง

ระบายนลงสู่ทางน้ำสาธารณะ

2.ระบบใช้งานนานาปีประมาณ 1 ปี



k - น้ำครัว

w - น้ำเสีย

s - น้ำส้วม

l - น้ำซักผ้า

P - ปั๊ม

sump - บ่อเก็บน้ำ หรือบ่อพัก

A - บ่อเติมน้ำ

sump - บ่อเก็บน้ำ หรือบ่อพัก

S - ถังตักน้ำ

E - น้ำออกจากระบบฯ

C - เกมคลอรีน

ภาพที่ ช.4 ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโรงพยาบาล Vi

โรงพยาบาล Pe

จำนวนเตียง 100 เตียง

สังกัด เอกชน

ผู้ที่ของโรงพยาบาล 3 ไร่

อาคาร 1 อาคาร(6 ชั้น)

ห้องล่างเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ และแผนกผู้ป่วยนอก ชั้นบนเป็นแผนกรับ
คนไข้ใน

แหล่งน้ำใช้ น้ำบาดาล

การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม ผ่านบ่อเกราะก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบເອເອສ

น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ระบายนออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านบ่อพักก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบເອເອສ

น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อพักเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบເອເອສ


จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำทิ้งออกจากระบบ(ภาพ ข.5)

หมายเหตุ 1.น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลจะผ่านเข้าสู่บ่อพัก

แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบເອເອສ เทิมคลอรีนแล้วจึง

ระบายนลงสู่ทางน้ำสาธารณะ ทางด้านหลังของโรงพยาบาล

2.ระบบใช้งานนานประมาณ 11 ปี



k - น้ำครัว

w - น้ำเสีย

s - น้ำส้วม

l - น้ำซักผ้า

P - ปั๊ม

A - บ่อเติมอากาศ

sump - บ่อเก็บน้ำ หรือบ่อพัก

S - ถังตักตะกอน

E - น้ำออกจากระบบฯ

C - เค้มคลอรีน

ภาพที่ ช.5 ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโรงพยาบาล Pe

โรงพยาบาล K1

จำนวนเตียง 150 เตียง

สังกัด เอกชน

พื้นที่ของโรงพยาบาล 1 ไร่ 200 ตารางวา

อาคาร 1 อาคาร(7 ชั้น)

ชั้นล่างเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ และแผนกผู้ป่วยนอก ชั้นบนเป็นแผนกรับ
คนไข้ใน

แหล่งน้ำใช้ น้ำบาดาล

การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม ผ่านบ่อเกราะ-บ่อชีม

น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ผ่านบ่อเกราะ แล้วจึงระบายนลงสู่ท่อทางน้ำสาธารณะ


น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านบ่อเกราะแล้วจึงระบายนลงสู่ท่อทางน้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อเกราะ แล้วจึงระบายนลงสู่ท่อทางน้ำสาธารณะ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำทิ้งของโรงพยาบาลก่อนจะระบายนลงสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ (ภาพ ข.6)

หมายเหตุ เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฯ เป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไป
ได้จากทางโรงพยาบาลจังหวัดน้ำทิ้งออกสู่ท่อทางระบายน้ำสาธารณะ
และเนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฯ เป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไป

ถนนสุขุมวิท ซอย 42

แนวทางระบายน้ำสาธารณะ-----
แนวทางระบายน้ำสาธารณะ

บ่อเก็บน้ำ



จุดเก็บตัวอย่างน้ำ



บ่อพัก



อาคารโรงเรียนบาลที่ทำการศึกษา

ภาพที่ ภ.๖ ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโรงเรียนบาล K1

โรงพยาบาล Ch

จำนวนเตียง 538 เตียง

สังกัด รัฐบาล

พนักงานของโรงพยาบาล 22 ราย

อาคาร 9 อาคาร

อาคารที่ทำการศึกษาเป็นตึก 8 ชั้น เป็นอาคารอำนวยการ มีแผนกบริการผู้ป่วยนอก ห้องปฏิบัติการ และรับคนไข้ในทั้งหมด 124 เตียง แหล่งน้ำใช้ น้ำประปา

การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล มี 2 แบบ เชิงติก และระบบล่าเร็จรูปแบบแอกโรบิก ตึกที่ทำการศึกษานี้การนำบัดน้ำเสียระบบล่าเร็จรูปแบบแอกโรบิก นำจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียผ่านบ่อเกราะ แล้วผ่านเข้าระบบส.อ. แล้วจึงระบายนลงร่างระบายน้ำของโรงพยาบาล แล้วจึงไหลลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

นำจากห้องซักเสื้อผ้า ระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

นำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านบ่อตักไขมัน แล้วจึงระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ


นำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อพัก แล้วเข้าระบบนำบัดแบบส.อ.

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง นำทิ้งระบายน้ำออกจากระบบลงท่อระบายน้ำของโรงพยาบาล ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ (ภาพ ข.7)

หมายเหตุ สำหรับอาคารอื่นที่การนำบัดน้ำเสียแบบเชิงติก(นอกจากอาคารหอพักพยาบาลอีก 1 อาคารที่นำบัดน้ำเสียโดยระบบส.อ.)

ถนนราชวิถี

แนวทั่งระบบนำสู่ชาร์ม



----- ทางระบายน้ำ -----

ระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

อาคารโรงเรียนบ้านจ
ที่ทำการศึกษา

ภาพที่ ช.7 ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโรงเรียนบ้านจ Ch

โรงพยาบาล P1

จำนวนเตียง 200 เตียง

ลังกัด เอกชน

พื้นที่ของโรงพยาบาล 5 ไร่

อาคาร 3 อาคารเชื่อมต่อกัน(อาคารสูง 6 ชั้น 8 ชั้น และ 10 ชั้น)
และมีอาคารจอดรถสูง 6 ชั้น

แหล่งน้ำใช้ น้ำประปา

การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียผ่านบ่อเกรอะ แล้วผ่านเข้าระบบส.อ. แล้วจึง
ระบายน้ำสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านบ่อตักไขมัน แล้วจึงระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำ^{สาธารณะ}

น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อพัก และเติมน้ำยาผ่า เชื้อโรคก่อนระบายน้ำลงสู่ทางน้ำ^{สาธารณะ}


จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำทิ้งระบายน้ำออกจากระบบลงท่อระบายน้ำของโรงพยาบาล
ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ(ภาพ ข.8)

หมายเหตุ 1. ในการเก็บตัวอย่างเนื้องจากไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งออกจาก
ระบบภายในโรงพยาบาลโดยตรงได้ จึงทำการเก็บตัวอย่างจากปลาย
ท่อระบายน้ำทิ้งที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาลแทน

2. ระบบใช้งานมาประมาณ 13 ปี

ถนนศรีอยุธยา

แนวทางระบายน้ำสาธารณะ



ทางน้ำ

ทางระบายน้ำ



ระบบบำบัดน้ำเสีย



จุดเก็บตัวอย่างน้ำ



อาคารโรงพยาบาลสิริราชที่ทำการศึกษา

ภาพที่ ๙.๘ ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโรงพยาบาล P1

โรงพยาบาล No

จ้านวนเตียง 420 เตียง

สังกัด รัฐบาล

พื้นที่ของโรงพยาบาล 59 ไร่ 99 ตารางวา

ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 4 อาคาร

อาคารที่ 1 เป็นอาคารตรวจน้ำขึ้นผิวนอก และสำนักงาน มีห้อง

อึกซี่เรียบสูง 2 ชั้น

อาคารที่ 2 และ 3 เป็นอาคารรับคนไข้ในสูง 5 ชั้น

อาคารที่ 4 เป็นอาคารซั้นเดียว ประกอบด้วยโรงครัว โรงชักรีด

ห้องอบเครื่องมือแพทย์

นอกจากนี้ยังมีห้องพักแพทย์ และพยาบาล ห้องพักประจำ 15 และ

300 คนตามลักษณะ

แหล่งน้ำใช้ น้ำบาดาล

การนำน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม ผ่านบ่อพัก แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ

OXIDATION DITCH

น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ผ่านบ่อพัก แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านบ่อพัก แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านบ่อพัก แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำทิ้งออกจากระบบ(ภาพ ๙.๙)

หมายเหตุ 1. ระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ค้างหลังกลุ่มอาคารทึ่งหมัด พื้นที่ของระบบ 200

ตารางวา เป็นระบบເອເອສ มีบ่อเติมอากาศเป็นแบบ OXIDATION DITCH


โดยรับน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากทุกกิจกรรมของโรงพยาบาลรวม

ทั้งน้ำเสียจากห้องพักแพทย์-พยาบาล น้ำเสียจากโรงครัว และโรงชักรีด มา

รวมกันในบ่อสูบก่อนเข้าระบบ การเดินเครื่องระบบฯไม่ได้เดินเครื่องตลอด

24 ชั่วโมง เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

2. ระบบใช้งานมาประมาณ 3 ปี



k - น้ำครัว
 w - น้ำเสีย
 s - น้ำส้วม
 l - น้ำซักผ้า
 P - ปั๊ม

sump - บ่อเก็บ หรือบ่อพัก
 O - OXIDATION DITCH
 S - ถังตะกอน
 E - น้ำออกจากระบบฯ

ภาพที่ ๙.๙ ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโรงพยาบาล No.

โรงพยาบาล P2

จำนวนเตียง 350 เตียง

สังกัด เอกชน

ชั้นที่ของโรงพยาบาล 5 ชั้น

อาคาร 2 อาคาร

อาคารด้านหน้าเป็นอาคารสูง 16 ชั้น มีฝ่ายอำนวยการ แผนกทราบ
โรค แผนกผู้ป่วยนอก แผนกคนไข้ใน และกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลอื่นๆ

อาคารด้านหลังสูง 9 ชั้น เป็นอาคารหอพัก ที่จอดรถ และห้องอาหาร
แหล่งน้ำใช้ น้ำประปา

การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียจะผ่านบ่อเกราะ แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบ RBC เทิมคลอรีน แล้วจึงระบายน้ำลงสู่ทางน้ำสาธารณะ


น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ระบบออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านบ่อตักไชมัน แล้วจึงเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำจากห้องปฏิบัติการ น้ำเสียจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ RBC

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำทิ้งออกจากระบบ(ภาพ ข.10)

หมายเหตุ ระบบใช้งานมาประมาณ 1 ปีกว่า



k - น้ำครัว

w - น้ำเสีย

s - น้ำฝน

l - น้ำซักผ้า

P - ปั๊ม

sump - บ่อเก็บ หรือบ่อพัก

S - ถังตะกอน

E - น้ำออกจากระบบฯ

C - เติมคลอรีน

ภาพที่ ท.10 ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโรงพยาบาล P2

โรงพยาบาล Mo

จำนวนเตียง 1600 เตียง

สังกัด รัฐบาล

ชื่อที่ของโรงพยาบาล 63.3 ไว้ 54 ตารางวา

ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 2 ฝั่งถนนราชวิถี ทั้งในส่วนของอาคารครัวโรค
รักษาพยาบาล ตึกรับคนไข้ใน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
หอพักแพทย์ และพยาบาล บ้านพักเจ้าหน้าที่ สำนักผู้ดูแล บ้านพักนาย-
ทหาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล สำนักงาน
กลุ่มอาคารที่ทำการศึกษา ได้แก่กลุ่มตึกที่มีการรักษาพยาบาล และตึกที่
รับคนไข้ในจำนวน 1157 เตียง


แหล่งน้ำใช้ น้ำประปา

การนำน้ำดื่มออกจากโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม	ผ่านบ่อเกราะ-บ่อชิม แล้วจึงระบายน้ำลงสู่ทางน้ำสาธารณะ
น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า	ระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว	ระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
น้ำจากห้องปฏิบัติการ	ระบายน้ำออกสู่ทางน้ำสาธารณะ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ก่อระบายน้ำทิ้งของโรงพยาบาลก่อนจะระบายน้ำลงสู่ทาง
ระบายน้ำสาธารณะ (ภาพ ข.11)

หมายเหตุ 1. เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฯ เป็นศูนย์กลางการค้า การค้าจึงเป็นไป
ได้ยากที่ทางโรงพยาบาลจึงระบายน้ำทิ้งออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
2. การศึกษานี้ไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของทั้งโรงพยาบาล เนื่อง
จากโรงพยาบาลมีขนาดใหญ่มาก มีพื้นที่กว่า 63 ไร่ การเก็บตัว
อย่างให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลเป็นไปได้ยาก



- - - ทางระบายน้ำ
- [Square] บ่อ拿
- [Circle] จุดเก็บตัวอย่างน้ำ
- [Triangle] ห้องรับน้ำ (ไม่มีน้ำไว้หลอด)
- [Rectangle with diagonal line] กลุ่มอาคารโรงพยาบาล
ที่ทำการศึกษา

ภาพที่ ช.11 ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโรงพยาบาล Mo

โรงพยาบาล พอ

จำนวนเตียง 900 เตียง

สังกัด รัฐบาล

ที่นี่ของโรงพยาบาล 27 ไร่

ประกอบด้วยกลุ่มอาคารหลักอาคารเชื่อมต่อกัน

แหล่งน้ำใช้ น้ำประปา

การนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

น้ำจากห้องน้ำห้องส้วม ผ่านเข้าสู่บ่อเกราะแล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบเบอเรส บางอาคารนำเข้าระบบโดยตรง


น้ำจากห้องซักเสื้อผ้า ผ่านเข้าสู่บ่อเกราะ แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำจากห้องอาหาร หรือโรงครัว ผ่านเข้าสู่บ่อเกราะ แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัด

น้ำจากห้องปฏิบัติการ ผ่านเข้าสู่บ่อเกราะ แล้วจึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำทิ้งออกจากระบบ(ภาพ ท.12)

หมายเหตุ นี้เพื่อกราดเดียวที่น้ำจากห้องน้ำห้องส้วมผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง



k - น้ำครัว

w - น้ำเสีย

s - น้ำส้วม

l - น้ำซักผ้า

P - ปั๊ม

A - บ่อเติมอากาศ

sump - บ่อเกrox หรือบ่อพัก

S - ถังตักตะกอน

E - น้ำออกจากระบบฯ

ภาพที่ ภ.12 ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโรงพยายาม Wa

ภาคผนวก ค.

โรงพยาบาล Ma

ถนน 83 เพชรบุรี

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ทางระบายน้ำของโรงพยาบาลที่ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่าง

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	29.0	29.0	30.0	29.0	30.0	30.0
pH	-	7.31	6.96	8.01	8.03	7.09	7.85
BOD	mg/l	321.3	292.0	143.3	183.5	249.4	154.2
COD	mg/l	531.5	507.5	391.6	355.2	486.0	246.7
TP	mg/l	1.3	3.1	14.5	4.2	7.2	3.0
TKN	mg/l	22.4	16.8	40.6	52.3	35.8	35.8
SS	mg/l	124	144	54	78	99	54
Total Coliform	*	4.3×10^6					
Fecal Coliform	*	2.3×10^6					
Pb	mg/l			ND		ND	
Hg	ug/L			7.99		ND	
Zn	mg/l			0.53		0.65	
Fe	mg/l			0.52		1.63	
Mn	mg/l			ND		0.02	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Sn

หมนาด 90 เดียง

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ทางระบายน้ำของโรงพยาบาลที่ระบบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ค่าเฉลี่ยลักษณะสมบัติของน้ำทึบ(2 จุดเก็บตัวอย่าง)

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	33.0	32.5	33.0	31.0	30.0	29.0
pH	-	7.44	7.91	7.81	8.55	7.65	7.50
BOD	mg/l	260.5	83.4	100.9	272.8	74.4	140.2
COD	mg/l	456.2	150.2	192.4	476.2	129.6	312.0
TP	mg/l	4.4	2.1	3.4	1.4	2.9	3.1
TKN	mg/l	8.4	15.2	12.8	15.9	13.7	13.4
SS	mg/l	77	59	46	65	44	106
Total Coliform	*	2.3×10^7					
Fecal Coliform	*	4×10^8					
Pb	mg/l			ND		ND	
Hg	ug/L			0.60		0.44	
Zn	mg/l			0.54		0.54	
Fe	mg/l			0.71		0.56	
Mn	mg/l			0.12		0.09	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงแรม Su

หมู่บ้าน 90 เพชรบุรี

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ทางระบายน้ำของโรงแรม Su ที่ระบบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(ทางเข้า)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	33.0	32.0	33.5	31.0	30.5	29.5
pH	-	7.25	8.00	7.66	8.38	7.32	7.61
BOD	mg/l	263.5	100.3	125.5	330.0	79.3	186.5
COD	mg/l	515.9	170.8	202.2	586.2	168.6	409.3
TP	mg/l	5.6	1.6	4.6	1.2	2.2	3.9
TKN	mg/l	9.2	20.3	13.6	17.9	17.6	16.2
SS	mg/l	85	78	51	84	56	134
Total Coliform *		2.3×10^7					
Fecal Coliform *		4×10^8					
Pb	mg/l			ND		ND	
Hg	ug/L			0.57		0.65	
Zn	mg/l			0.62		0.34	
Fe	mg/l			1.06		0.24	
Mn	mg/l			0.08		0.07	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Sun

ระยะ 90 วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ทางระบายน้ำของโรงพยาบาลที่ระบบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(ทางออก)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	33.0	32.0	32.5	31.0	29.5	28.5
pH	-	7.63	7.82	7.96	8.72	7.96	7.39
BOD	mg/l	257.5	66.1	76.3	215.6	69.5	93.9
COD	mg/l	396.5	129.6	184.6	366.2	90.6	214.7
TP	mg/l	3.2	2.6	2.2	1.6	3.6	2.3
TKN	mg/l	7.6	10.1	12.0	13.9	9.8	10.6
SS	mg/l	69	40	39	46	32	78
Total Coliform *		2.3×10^7					
Fecal Coliform *		4×10^6					
Pb	mg/l			ND		ND	
Hg	ug/L			0.63		0.23	
Zn	mg/l			0.46		0.74	
Fe	mg/l			0.36		0.83	
Mn	mg/l			0.16		0.11	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Da

พื้นที่ 100 เดซิลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสำเร็จรูปแบบแอโรบิก

จุดเก็บตัวอย่าง ทางระบายน้ำจากระบบบำบัดฯออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่าง

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	28.0	29.0	29.0	29.0	31.0	29.0
pH	-	7.55	8.22	7.61	7.69	7.78	8.42
BOD	mg/l	97.9	80.5	63.7	155.7	166.7	151.3
COD	mg/l	169.6	227.3	199.3	286.7	340.0	297.9
TP	mg/l	3.0	2.5	2.4	2.5	1.9	1.0
TKN	mg/l	15.7	24.5	2.4	25.2	17.9	35.7
SS	mg/l	12	47	34	49	53	32
Total Coliform *		4.6x10 ⁷					
Fecal Coliform *		4.6x10 ⁷					
Pb	mg/l				ND	ND	
Hg	ug/L				0.20	ND	
Zn	mg/l				0.52	0.50	
Fe	mg/l				1.34	3.95	
Mn	mg/l				0.12	0.19	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงบำบัด Vi

หมู่บ้าน 110 เพชรบุรี

ระบบบำบัดน้ำเสีย ACTIVATED SLUDGE

จุดเก็บตัวอย่าง น้ำออกจากระบบบำบัดฯ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่าง

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°c	32.0	31.0	34.0	32.5	34.0	32.0
pH	-	7.35	8.17	7.37	7.64	8.15	7.89
BOD	mg/l	28.4	26.7	38.6	29.5	35.2	38.5
COD	mg/l	66.4	64.7	69.9	94.4	57.8	81.7
TP	mg/l	4.0	5.2	4.3	3.8	4.1	3.7
TKN	mg/l	14.0	39.2	52.6	4.2	9.5	14.5
SS	mg/l	17	16	21	8	15	20
Total Coliform *		>3x10 ²					
Fecal Coliform *		>3x10 ²					
Pb	mg/l				ND	ND	
Hg	ug/L				0.14	ND	
Zn	mg/l				0.56	0.41	
Fe	mg/l				0.31	0.41	
Mn	mg/l				0.10	0.08	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงบำบัด Pe

ขนาด 100 เดซิลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย ACTIVATED SLUDGE

จุดเก็บตัวอย่าง น้ำออกจากระบบบำบัดฯ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่าง

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	30.0	30.0	30.0	28.5	29.5	29.5
pH	-	6.15	7.46	6.60	5.84	6.40	7.54
BOD	mg/l	63.0	36.3	42.7	37.6	69.3	76.9
COD	mg/l	134.4	68.2	99.8	90.4	152.8	192.0
TP	mg/l	2.5	1.6	2.4	2.3	3.6	1.7
TKN	mg/l	2.2	2.2	3.4	5.6	19.0	3.4
SS	mg/l	16	19	22	19	25	29
Total Coliform *		4.6x10 ⁵					
Fecal Coliform *		4.6x10 ⁵					
Pb	mg/l			ND	ND		
Hg	ug/L			2.10	ND		
Zn	mg/l			0.64	0.47		
Fe	mg/l			0.54	0.27		
Mn	mg/l			0.01	0.04		

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล K1

ขนาด 150 เดือน

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ทางระบายน้ำของโรงพยาบาลที่จะระบบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่าง

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°c	32.0	32.5	30.0	29.5	30.0	31.0
pH	-	7.59	8.54	8.14	7.69	7.51	7.44
BOD	mg/l	351.3	92.6	117.3	160.0	158.5	176.4
COD	mg/l	492.6	257.4	180.5	252.6	298.1	359.3
TP	mg/l	5.9	0.5	2.5	5.2	2.4	3.7
TKN	mg/l	104.2	34.7	12.8	44.8	7.8	23.5
SS	mg/l	19	15	21	17	26	25
Total Coliform	*	2.4×10^7					
Fecal Coliform	*	2.4×10^7					
Pb	mg/l			ND	ND		
Hg	ug/L			0.25	18.46		
Zn	mg/l			0.73	0.44		
Fe	mg/l			5.62	4.11		
Mn	mg/l			0.87	0.39		

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Ch

หมายเลข 538 เที่ยง

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบล่าเรือรูปแบบแօโรบิก (124 เที่ยง)

จุดเก็บตัวอย่าง น้ำทิ้งจากตักผู้ป่วยนอกที่ผ่านระบบล่าเรือรูปแบบแօโรบิก

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	30.0	30.0	30.5	30.0	31.0	30.0
pH	-	7.12	7.34	7.48	7.42	7.23	7.75
BOD	mg/l	79.3	69.7	89.9	80.5	270.0	52.7
COD	mg/l	150.7	148.5	206.3	124.4	418.6	61.7
TP	mg/l	1.3	2.8	0.9	3.1	1.1	0.4
TKN	mg/l	21.3	68.5	68.6	74.2	42.8	42.0
SS	mg/l	32	44	37	33	49	38
Total Coliform *		>2x10 ⁸					
Fecal Coliform *		>2x10 ⁴					
Pb	mg/l				ND	ND	
Hg	ug/L				ND	ND	
Zn	mg/l				0.44	0.36	
Fe	mg/l				0.22	0.47	
Mn	mg/l				ND	ND	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล P1

ขนาด 200 เดซิลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสำเร็จรูปแบบแอโรบิก

จุดเก็บตัวอย่าง ทางระบายน้ำจากระบบบำบัดฯ ออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

ค่าเฉลี่ยลักษณะสมบัติของน้ำทิ้ง(2 จุดเก็บตัวอย่าง)

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	30	30	30	30	29.5	29.5
pH	-	7.66	8.00	7.70	8.67	7.48	7.97
BOD	mg/l	98.8	167.4	83.1	129.4	156.7	180.7
COD	mg/l	133.3	250.6	184.8	235.2	337.3	290.9
TP	mg/l	1.8	3.2	2.5	2.2	2.2	2.7
TKN	mg/l	19.0	14.0	22.4	19.0	34.2	20.7
SS	mg/l	34	52	41	44	53	39
Total Coliform	*	6.4×10^7					
Fecal Coliform	*	1.4×10^7					
Pb	mg/l	ND	ND				
Hg	mg/l	ND	0.96				
Zn	mg/l	0.74	0.53				
Fe	mg/l	0.76	0.48				
Mn	mg/l	0.40	0.28				

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล P1

ขนาด 200 เดซิลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสำเร็จรูปแบบแอกโรมิก

จุดเก็บตัวอย่าง ทางรพษน้ำจากระบบบำบัดฯ ออกสู่ทางรพษน้ำสาธารณะ

(ทางด้านข้างอาคารโรงพยาบาล)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จุดเก็บตัวอย่างที่ 1

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	30.5	30.5	30.5	31.0	30.0	30.0
pH	-	7.89	7.70	7.86	8.75	7.07	7.88
BOD	mg/l	94.4	170.5	86.7	107.2	129.9	200.5
COD	mg/l	120.3	257.1	216.1	180.6	296.3	301.0
TP	mg/l	1.3	2.6	3.8	2.7	2.5	2.5
TKN	mg/l	15.7	16.2	25.3	16.8	28.5	21.6
SS	mg/l	33	62	42	40	49	43
Total Coliform *		6.4×10^7					
Fecal Coliform *		1.4×10^7					
Pb	mg/l	ND	ND				
Hg	ug/L	ND	1.04				
Zn	mg/l	0.85	0.44				
Fe	mg/l	0.93	0.59				
Mn	mg/l	0.27	0.26				

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล P1

ขนาด 200 เดซิลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบส์าร์เจรูปแบบแอกโรบิก

จุดเก็บตัวอย่าง ทางระบายน้ำจากการบำบัดฯ ออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
 (ทางด้านนอกของโรงพยาบาล)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จุดเก็บตัวอย่างที่ 2

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	29.5	29.5	29.5	29.0	29.0	29.0
pH	-	7.43	8.30	7.54	8.59	7.89	8.06
BOD	mg/l	103.2	164.3	79.5	151.6	185.5	160.9
COD	mg/l	146.3	244.1	153.5	289.8	378.3	280.8
TP	mg/l	2.3	3.8	1.2	1.7	1.9	2.9
TKN	mg/l	22.3	11.8	19.5	21.2	39.9	19.8
SS	mg/l	35	42	40	48	57	35
Total Coliform *		6.4×10^7					
Fecal Coliform *		1.4×10^7					
Pb	mg/l	ND	ND				
Hg	ug/L	ND	0.88				
Zn	mg/l	0.63	0.62				
Fe	mg/l	0.59	0.37				
Mn	mg/l	0.53	0.30				

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล No

ถนน 420 เพชรบุรี

ระบบบำบัดน้ำเสีย ACTIVATED SLUDGE

จุดเก็บตัวอย่าง น้ำออกจากระบบบำบัดฯ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่าง

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	34.0	32.0	31.5	30.0	31.0	31.0
pH	-	9.29	8.64	8.47	6.47	7.54	7.94
BOD	mg/l	53.4	46.7	37.6	52.7	35.8	46.7
COD	mg/l	81.8	87.6	85.9	105.5	83.3	89.3
TP	mg/l	2.9	2.0	2.0	0.8	1.8	2.2
TKN	mg/l	7.0	13.4	16.4	19.0	10.4	15.2
SS	mg/l	16	20	13	18	15	18
Total Coliform *		>2x10 ⁵					
Fecal Coliform *		>2x10 ⁵					
Pb	mg/l	ND	ND				
Hg	ug/L	ND	13.7				
Zn	mg/l	0.47	0.48				
Fe	mg/l	0.34	0.39				
Mn	mg/l	0.16	0.17				

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล P2

ขนาด 350 เตียง

ระบบบำบัดน้ำเสีย RBC

จุดเก็บตัวอย่าง น้ำออกจากระบบบำบัดฯ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°C	29.0	30.0	29.5	29.0	31.0	29.0
pH	-	7.37	7.49	7.63	7.75	7.35	8.05
BOD	mg/l	92.2	107.1	59.8	81.2	108.0	120.3
COD	mg/l	231.6	243.0	85.7	125.4	169.9	179.5
TP	mg/l	4.0	4.7	4.2	5.4	19.4	9.5
TKN	mg/l	41.9	28.0	39.8	49.5	39.2	25.2
SS	mg/l	37	53	53	44	68	40
Total Coliform *		>2x10 ⁷					
Fecal Coliform *		2x10 ⁶					
Pb	mg/l				ND	ND	
Hg	ug/L				0.31	ND	
Zn	mg/l				7.31	0.52	
Fe	mg/l				8.71	0.28	
Mn	mg/l				0.24	0.01	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Mo

พื้นที่ 1,157 เดซิลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ท่อระบายน้ำทึบของโรงพยาบาล ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ค่าเฉลี่ยลักษณะสมบัติของน้ำทึบ (5 จุดเก็บตัวอย่าง)

PARAMETER	UNIT	DATE						
		1	2	3	4	5	6	7
TEMPERATURE	°C	29.0	29.5	31.0	29.0	29.0	29.5	29.5
pH	-	7.54	7.78	7.82	8.06	7.72	7.89	7.64
BOD	mg/l	172.5	167.6	142.7	183.2	160.2	113.9	74.1
COD	mg/l	211.8	215.2	189.8	275.0	207.7	139.5	123.9
TP	mg/l	7.3	5.1	4.8	6.3	5.6	4.3	5.1
TKN	mg/l	25.0	23.7	20.1	20.4	23.2	14.1	14.0
Total Coliform	*	2.8×10^7						
Fecal Coliform	*	2.8×10^7						

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Mo

พื้นที่ 1,157 เดซิม

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ท่อระบายน้ำทึบของโรงพยาบาล ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างที่ 1

PARAMETER	UNIT	DATE						
		1	2	3	4	5	6	7
TEMPERATURE	°C	28.5	29.0	29.5	28.5	28.5	29.0	28.0
pH	-	7.89	7.94	7.69	8.42	7.56	7.59	7.83
BOD	mg/l	158.0	154.3	141.5	136.5	204.5	67.6	53.4
COD	mg/l	184.5	199.7	179.0	182.3	234.8	95.9	106.6
TP	mg/l	8.7	5.2	4.3	6.7	8.3	2.9	2.7
TKN	mg/l	35.1	43.4	32.8	20.6	29.3	14.7	15.4
Total Coliform *		3.9×10^7						
Fecal Coliform *		4×10^7						

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Mo

ขนาด 1,157 เดซิลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ท่อระบายน้ำทึบของโรงพยาบาล ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างที่ 2

PARAMETER	UNIT	DATE						
		1	2	3	4	5	6	7
TEMPERATURE	°C	28.5	29.0	29.5	28.5	28.5	29.0	28.5
pH	-	7.43	7.46	7.82	7.98	7.39	7.96	7.45
BOD	mg/l	171.3	165.6	205.0	220.0	175.5	120.6	67.8
COD	mg/l	221.3	200.8	240.2	325.9	268.9	139.6	160.1
TP	mg/l	9.5	6.8	6.7	9.9	7.8	5.9	7.3
TKN	mg/l	32.8	36.4	24.1	28.5	38.4	16.0	24.1
Total Coliform *		4.1×10^7						
Fecal Coliform *		4.2×10^7						

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Mo

ขนาด 1,157 เดซิลิตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ท่อระบายน้ำทึบของโรงพยาบาล ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างที่ 3

PARAMETER	UNIT	DATE						
		1	2	3	4	5	6	7
TEMPERATURE	°C	29.0	29.5	31.0	29.0	29.0	29.5	28.5
pH	-	7.82	7.63	7.94	7.53	8.01	7.82	7.62
BOD	mg/l	208.5	229.2	132.9	164.9	125.0	125.6	100.8
COD	mg/l	241.9	260.0	177.3	285.6	174.8	150.3	132.6
TP	mg/l	7.9	5.9	5.1	4.3	3.1	4.6	4.3
TKN	mg/l	35.0	33.3	18.1	26.6	21.0	18.6	12.9
Total Coliform *		5×10^7						
Fecal Coliform *		5.4×10^7						

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Mo

พื้นที่ 1,157 เดซิลตรัม

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ท่อระบายน้ำทึบของโรงพยาบาล ก่อนระบายน้ำลงสู่ทาง
ระบายน้ำสาธารณะ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างที่ 4

PARAMETER	UNIT	DATE						
		1	2	3	4	5	6	7
TEMPERATURE	°C	29.5	29.5	32.5	29.0	29.5	29.5	28.5
pH	-	7.30	7.98	7.89	7.83	7.69	7.99	7.86
BOD	mg/l	119.2	145.0	104.0	148.6	141.8	164.8	83.3
COD	mg/l	175.6	219.0	204.5	202.7	181.8	190.6	120.4
TP	mg/l	4.8	5.1	4.6	3.3	3.1	4.6	4.3
TKN	mg/l	15.4	21.6	16.5	15.4	17.4	12.5	14.8
Total Coliform	*	2×10^6						
Fecal Coliform	*	7.7×10^5						

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงพยาบาล Mo

พื้นที่ 1,157 เดซิลตรัม

ระบบบำบัดน้ำเสีย SEPTIC TANK

จุดเก็บตัวอย่าง ท่อระบายน้ำทิ้งของโรงพยาบาล ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่างที่ 5

PARAMETER	UNIT	DATE						
		1	2	3	4	5	6	7
TEMPERATURE	°C	29.5	31.0	32.5	30.0	29.5	31.0	29.0
pH	-	7.26	7.89	7.76	8.54	7.95	8.09	7.44
BOD	mg/l	205.5	143.9	129.5	246.2	154.2	90.9	65.2
COD	mg/l	235.7	196.5	168.0	378.5	178.2	126.1	99.8
TP	mg/l	5.6	2.5	3.3	7.3	3.7	3.0	6.1
TKN	mg/l	6.7	16.2	9.0	10.9	9.9	8.7	3.1
Total Coliform *		9x10 ⁶						
Fecal Coliform *		2.8x10 ⁶						

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

โรงบำบัด Wa

ขนาด 900 เดциก

ระบบบำบัดน้ำเสีย ACTIVATED SLUDGE

จุดเก็บตัวอย่าง น้ำออกจากระบบบำบัดฯ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บตัวอย่าง

PARAMETER	UNIT	SAMPLE					
		1	2	3	4	5	6
TEMPERATURE	°c	32.0	30.0	29.0	29.0	31.0	29.0
pH	-	7.29	7.25	7.48	7.31	7.43	7.92
BOD	mg/l	37.5	68.7	59.5	32.5	54.1	30.0
COD	mg/l	80.4	180.5	106.3	87.4	90.4	73.2
TP	mg/l	4.9	1.1	2.4	1.8	3.1	3.4
TKN	mg/l	1.4	3.5	5.8	0	1.4	0
SS	mg/l	10	6	13	8	11	8
Total Coliform *		>2x10 ⁵					
Fecal Coliform *		>2x10 ⁵					
Pb	mg/l				ND	ND	
Hg	ug/L				ND	11.91	
Zn	mg/l				0.40	0.46	
Fe	mg/l				0.15	0.22	
Mn	mg/l				ND	0.02	

* หน่วยของโคลิฟอร์ม MPN/100 ml

ภาคผนวก ๔

ตารางที่ ง.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่มโรงแรมฯลฯ

50-120 เตียง โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	455871.18	113967.79	13.60
ภายในกลุ่ม	25	209451.66	8373.07	
รวม	30	2.26×10^6	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (4, 25) = 4.18$$

ตารางที่ ง.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่มโรงแรมฯลฯ

50-120 เตียง โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	143601.66	35900.42	11.38
ภายในกลุ่ม	25	78874.99	3154.99	
รวม	30	634176.90	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (4, 25) = 4.18$$

ตารางที่ ง.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่มโรงแรมพยาบาลขนาด

50-120 เดือน โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	47.99	11.99	2.36
ภายในกลุ่ม	25	127.07	5.08	
รวม	30	529.39	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (4, 25) = 2.76$$

ตารางที่ ง.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่มโรงแรมพยาบาลขนาด

50-120 เดือน โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	2634.93	658.73	4.69
ภายในกลุ่ม	25	3512.63	140.51	
รวม	30	17141.57	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (4, 25) = 4.18$$

ตารางที่ ง.5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่มโรงพยาบาลขนาด
50-120 เดือน โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	24320.67	6080.17	13.94
ภายในกลุ่ม	25	10901.50	436.06	
รวม	30	101023.00	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (4, 25) = 4.18$$

ตารางที่ ง.6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่มโรงพยาบาลขนาด
121-500 เดือน โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	158012.99	39503.25	5.42
ภายในกลุ่ม	25	182114.40	7284.56	
รวม	30	1.51×10^8	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (4, 25) = 4.18$$

ตารางที่ ง.7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่มโรงแรมขนาด

121-500 เดือน โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	56526.75	14131.69	4.17
ภายในกลุ่ม	25	84668.95	3386.76	
รวม	30	516575.48	-	

SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (4, 25) = 2.76$$

ตารางที่ ง.8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่มโรงแรมขนาด

121-500 เดือน โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	157.32	39.33	4.69
ภายในกลุ่ม	25	309.44	8.38	
รวม	30	722.45	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (4, 25) = 4.18$$

ตารางที่ ง.9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่มโรงแรมบำบัด
121- 500 เดือน โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	5666.91	1416.73	3.89
ภายในกลุ่ม	25	9099.84	363.99	
รวม	30	46773.55	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (4, 25) = 4.18$$

ตารางที่ ง.10 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่มโรงแรมบำบัด
121-500 เดือน โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	4995.47	1248.87	24.71
ภายในกลุ่ม	25	1263.33	50.53	
รวม	30	40532.00	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (4, 25) = 4.18$$

ตารางที่ ง.11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่มโรงบำบัดชนาด
500 เม็ดองุ่นไป โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	1	27167.16	27167.18	12.86
ภายในกลุ่ม	11	23243.46	2113.04	
รวม	13	352284.09	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (1,11) = 9.65$$

ตารางที่ ง.12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่มโรงบำบัดชนาด
500 เม็ดองุ่นไป โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	1	30924.36	30924.36	33.27
ภายในกลุ่ม	11	10226.54	929.41	
รวม	13	170448.85	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (1,11) = 9.65$$

ตารางที่ ง.13 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่มโรงแรมน้ำ acidic
500 เตียงชั้นไป โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	1	23.84	23.84	17.43
ภายในกลุ่ม	11	15.05	1.37	
รวม	13	273.28	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (1, 11) = 9.65$$

ตารางที่ ง.14 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่มโรงแรมน้ำ acidic
500 เตียงชั้นไป โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	1	1053.15	1053.15	79.74
ภายในกลุ่ม	11	145.28	13.21	
รวม	13	2989.72	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (1, 11) = 9.65$$

ตารางที่ ง.15 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่มโรงบำบัด
ที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบ SEPTIC TANK โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	254272.44	84757.48	6.73
ภายในกลุ่ม	21	264584.42	12599.26	
รวม	25	2.52×10^6	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (3, 21) = 4.87$$

ตารางที่ ง.16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่มโรงบำบัด
ที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบ SEPTIC TANK โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	15308.59	5102.86	0.79
ภายในกลุ่ม	21	136496.43	6499.83	
รวม	25	984059.82	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (3, 21) = 3.07$$

ตารางที่ ง.17 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่มโรงพยาบาล
ที่ทำการบำบัดน้ำเสียแบบ SEPTIC TANK โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	63.60	21.20	2.53
ภายในกลุ่ม	21	175.89	8.38	
รวม	25	795.51	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (3, 21) = 3.07$$

ตารางที่ ง.18 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำการบำบัด
น้ำเสียแบบ SEPTIC TANK โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	2255.80	751.93	1.96
ภายในกลุ่ม	21	8045.93	383.14	
รวม	25	32604.17	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (3, 21) = 3.07$$

ตารางที่ ง.19 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่มโรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบ SEPTIC TANK โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	15717.00	7858.50	12.23
ภายในกลุ่ม	15	9639.50	642.63	
รวม	18	89081.00	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (2, 15) = 6.36$$

ตารางที่ ง.20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่มโรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบ SATS โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	17232.20	8616.10	1.03
ภายในกลุ่ม	15	126035.46	8402.36	
รวม	18	1.05×10^8	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (2, 15) = 3.68$$

ตารางที่ ง.21 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่มโรงแรม芽胞藻
ที่ทำการบำบัดน้ำเสียแบบ SATS โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	2542.65	1271.33	0.38
ภายในกลุ่ม	15	49959.56	3330.64	
รวม	18	315073.10	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (2, 15) = 3.68$$

ตารางที่ ง.22 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่มโรงแรม芽胞藻ที่ทำการบำบัด
น้ำเสียแบบ SATS โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	2.24	1.12	1.77
ภายในกลุ่ม	15	9.52	0.63	
รวม	18	89.89	-	

SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (2, 15) = 3.68$$

ตารางที่ ง.23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่มโรงแรมที่มีการบำบัด
น้ำเสียแบบ SATS โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	4103.33	2051.67	10.19
ภายในกลุ่ม	15	3020.51	201.37	
รวม	18	25053.71	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (2, 15) = 6.36$$

ตารางที่ ง.24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่มโรงแรมที่มีการบำบัด
น้ำเสียแบบ SATS โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	111.00	55.50	0.51
ภายในกลุ่ม	15	1633.00	108.87	
รวม	18	31026.00	-	

NO SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (2, 15) = 3.68$$

ตารางที่ ง.25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่มโรงบำบัด
ที่ทำการบำบัดน้ำเสียแบบ ACTIVATED SLUDGE โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	8263.41	2754.47	2.83
ภายในกลุ่ม	20	19448.14	972.41	
รวม	24	252616.67	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (3, 20) = 3.10$$

ตารางที่ ง.26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่มโรงบำบัด
ที่ทำการบำบัดน้ำเสียแบบ ACTIVATED SLUDGE โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	1435.97	478.66	2.96
ภายในกลุ่ม	20	3228.91	161.45	
รวม	24	53076.07	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.05

$$F_{0.05} (3, 20) = 3.10$$

ตารางที่ ง.27 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำการบำบัด
น้ำเสียแบบ ACTIVATED SLUDGE โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	17.03	5.68	7.44
ภายในกลุ่ม	20	15.27	0.76	
รวม	24	222.70	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (3, 20) = 4.94$$

ตารางที่ ง.28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำการบำบัด
น้ำเสียแบบ ACTIVATED SLUDGE โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	1448.48	482.83	4.48
ภายในกลุ่ม	20	2157.63	107.88	
รวม	24	6503.51	-	

No. SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (3, 20) = 4.94$$

ตารางที่ ง.29 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่มช่องพยาบาลที่ทำการบำบัด
น้ำเสียแบบ ACTIVATED SLUDGE โดยใช้ ANOVA

แหล่งข้อมูล	DF	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	418.46	139.49	8.84
ภายในกลุ่ม	20	315.50	15.78	
รวม	24	6719.00	-	

SIGNIFICANT AT = 0.01

$$F_{0.01} (3, 20) = 4.94$$

ภาคผนวก จ.

ตารางที่ จ.1 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาด 50-120 เตียง โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4	5
1.วิชัยกุช					
2.เพชรเวช					
3.เดชา	*	*			
4.สุขุมวิท	*	*			
5.น.เหล็กทรัพย์	*	*	*	*	*

ตารางที่ จ.2 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาด 50-120 เตียง โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4	5
1.วิชัยกุช					
2.เพชรเวช					
3.เดชา	*				
4.สุขุมวิท	*	*			
5.น.เหล็กทรัพย์	*	*	*	*	*

ตารางที่ จ.3 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่ม

โรงพยาบาลขนาด 50-120 เตียง โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4	5
1. เพชรเวช					
2. สุขุมวิท					
3. เดชา	*				
4. วิชัยฤทธิ์	*				
5. มเหศักข์	*	*	*		

ตารางที่ จ.4 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่ม

โรงพยาบาลขนาด 50-120 เตียง โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4	5
1. วิชัยฤทธิ์					
2. เพชรเวช					
3. เดชา					
4. สุขุมวิท	*	*	*	*	
5. มเหศักข์	*	*	*	*	*

ตารางที่ จ.5 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่ม
โรงพยาบาล 121-500 เดียว โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4	5
1.นพรัตนฯ					
2.พญาไท2					
3.เด็ก					
4.พญาไท1	*				
5.กัลยาณ์ฯ	*	*	*	*	

ตารางที่ จ.6 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่ม
โรงพยาบาล 121-500 เดียว โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4	5
1.นพรัตนฯ					
2.พญาไท2					
3.เด็ก					
4.พญาไท1	*				
5.กัลยาณ์ฯ	*	*	*		

ตารางที่ จ.7 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาด 121-500 เดือน โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4	5
1.เด็ก					
2.นพรัตนฯ					
3.พญาไท1					
4.กล้วยน้ำไท					
5.พญาไท2	*	*	*	*	*

ตารางที่ จ.8 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาด 121-500 เดือน โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4	5
1.นพรัตนฯ					
2.กล้วยน้ำไท					
3.เด็ก	*	*			
4.พญาไท1	*	*			
5.พญาไท2	*	*	*		

ตารางที่ จ.9 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาด 500 เตียงขึ้นไป โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2
1. วชิรากษา		
2. มเหศักข์	*	

ตารางที่ จ.10 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BOD ของกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาด 500 เตียงขึ้นไป โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2
1. วชิรากษา		
2. มเหศักข์	*	

ตารางที่ จ.11 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาด 500 เตียงขึ้นไป โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2
1. วชิรากษา		
2. มเหศักข์	*	

ตารางที่ จ.12 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาด 500 ตั้งขึ้นไป โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2
1. วชิรธรรมฯ		
2. มหาลัย*	*	

ตารางที่ จ.13 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย COD ของกลุ่มโรงพยาบาล
ที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบ SEPTIC TANK โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4
1. พรมงกุมฯ				
2. สหวิทย*				
3. กล้วยน้ำไท	*			
4. มหาลัย*	*	*	*	*

ตารางที่ จ.14 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่มโรงพยาบาล
ที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบ SEPTIC TANK โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3
1. กลัวยน้ำไทย			
2. สุขุมวิท	*		
3. มเหศักข์	*	*	

ตารางที่ จ.15 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่ม
โรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสียแบบ SATS โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3
1. เดชา			
2. พญาไท 1			
3. เด็ก	*	*	

ตารางที่ จ.16 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่ม
โรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสื่อแบบ SATS โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3
1.เด็ก			
2.เชษา			
4.พญาไท	*		

ตารางที่ จ.17 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TP ของกลุ่ม
โรงพยาบาลที่มีการบำบัดน้ำเสื่อแบบ AS โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4
1.นพรัตน์ฯ				
2.เพชรเวช				
3.วชิรากษา				
4.วิชัยศักดิ์	*	*	*	*

ตารางที่ จ.18 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย TKN ของกลุ่ม
โรงพยาบาลที่มีการนำน้ำเสียแบบ AS โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4
1.วชิรฯ				
2.เพชรเวช				
3.นพรัตนฯ				
4.วิชัยฤทธิ์	*	*	*	

ตารางที่ จ.19 แสดงค่า LSD ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย SS ของกลุ่ม
โรงพยาบาลที่มีการนำน้ำเสียแบบ AS โดยใช้ ANOVA

โรงพยาบาล	1	2	3	4
1.วชิรฯ				
2.วิชัยฤทธิ์	*			
3.นพรัตนฯ	*			
4.เพชรเวช	*	*	*	*

ประวัติผู้เขียน

นางสาว สาลี ทินธ์ทะเบียนการ เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2508 ที่กรุงเทพ-
มหานคร ส่าเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัจจุบัน) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในปี พ.ศ. 2528

