

ผลการทบทวนน้ำซับของต่อคุณภาพนำ้าใช้คืนในอ่างเก็บ雨水



นางสาวศิริรัตน์ ชาญไวยกุล

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต^{ศึกษา}
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536

ISBN 974-583-125-5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

019297 117126286

IMPACT OF LEACHATE ON SUBSURFACE WATER QUALITY IN AMPHOE HAT YAI



Miss Sirirat Chanvaivit

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science
Inter-Department of Environmental Science
Graduate School
Chulalongkorn University

1993

ISBN 974-583-125-5



หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผลกระทบของน้ำชีชะระยะต่อคุณภาพน้ำใต้ดินในอำเภอหาดใหญ่

โดย

นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววิทย์

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ ใจชนะบุราณกุล

นางสาว นันทนา สันติวุฒิ และ นาย อรุณรัช อนันตรสุต

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์ ดร. ภารว วัชราภิญ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ไพรัช สายเชื้อ)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ ใจชนะบุราณกุล)

..... กรรมการ

(นาย อรุณรัช อนันตรสุต)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ เพรมจิตต์ แทนสอดีต)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำธร ชีรคุปต์)

พิมพ์ต้นฉบับทดลองวิทยานิพนธ์ภาษาไทยในกรอบสีเขียวเพียงแผ่นเดียว,

ศิริรัตน์ ชาญไวยวิทย์ : ผลกระทบของน้ำซึ่งขยะต่อกุญแจน้ำใต้ดินในอำเภอหาดใหญ่

(IMPACT OF LEACHATE ON SUBSURFACE WATER IN AMPHOE HAT YAI)

อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ธรรมนูญ ใจดีบุราณห์,

อ.ที่ปรึกษาร่วม : นางสาวนันทนา สันติวุฒิ และ นายธีรวัชร อินทรสูตร,

93 หน้า ISBN 974-583-125-5

การศึกษารังนัมจุ่มมุ่งหมาย เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนของน้ำซึ่งขยะที่มีต่อน้ำบาดาลและน้ำบาดาลในระยะห่าง 12 กิโลเมตรรอบกองขยะตามวิธีมาตรฐานของ APHA-AWWA-WPCF, 1989 ผลการศึกษาพบว่า มีการปนเปื้อนของสารมลพิษในน้ำบาดาลบริเวณสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ำบริโภคในชนบทและมาตรฐานน้ำดื่มขององค์กรอนามัยโลกปี 1984 ผลสารที่พบว่าปนเปื้อน ได้แก่ คลอไรด์ ชัลเฟต แอมโมเนียมในโทรศัจ เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว แคดเมียม และแบคทีเรีย ส่วนน้ำบาดาลบริเวณที่ศึกษาไม่ถูกปนเปื้อน สำหรับน้ำในแอ่งน้ำข้างกองขยะ มีการปนเปื้อนของแอมโมเนียม ในโทรศัจ และตะกั่ว สูงเกินมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิดกันที่ไม่ใช่แหล่งของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้ชุดเจาะบ่อสำรวจบริเวณหลังผ่านกองขยะในทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและคุณภาพน้ำ ผลปรากฏว่า น้ำซึ่งสามารถปนเปื้อนไปได้ไกลไม่เกิน 100 เมตร จากสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองหาดใหญ่



ภาควิชา

ลายมือชื่อนิสิต ศิริรัตน์ ใจดีบุราณห์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เคมี

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 7

ปีการศึกษา ๒๕๓๕

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม O. Dr. พิริยา

Am

วิจัยด้านน้ำดังกล่าวเป็นวิทยานิพนธ์ถูกเขียนขึ้นโดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติให้เขียน

C125973 : MAJOR ENVIRONMENTAL SCIENCE

KEY WORD: SUBSURFACE WATER QUALITY/SUBSURFACE WATER/LEACHATE/WATER

CONTAMINATION

SIRIRAT CHANVAIVIT : IMPACT OF LEACHATE ON SUBSURFACE WATER IN AMPHOE HAT YAI. THESIS ADVISOR : ASSO. PROF. THAMNOON

ROCHANABURANON, PH.D.; THESIS CO?ADVISOR : MISS NANTANA SANTATIWUT, Mr. TEERAWASH INTRASUTA, 93 pp. ISBN 974-583-125-5

The objective of this study was designed to analyse leachate contamination in subsurface water by using the standard method (APHA-AWWA-WPCF, 1989). Water samples were collected from shallow wells and deep wells 12 kilometers around the disposal site. The results showed that shallow wells water in the disposal site were contaminated by chloride, sulfate, ammonia nitrogen, iron, manganese, cadmium, and bacteria excluding the deep well whereas surface water was contaminated by ammonia nitrogen and lead over the Surface Water Quality Standard. However, the relationships between distance in the same direction of ground water flow and water quality from auger holes suggested that leachate could not contaminate more than 100 meters away from Hat Yai disposal site.



ภาควิชา.....

ลายมือชื่อนิสิต..... ผู้เขียน ภูริธรรม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

ปีการศึกษา ๒๕๓๙

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

ศิริรัตน์ ชาญไวยากร์ : ผลกระทบของน้ำซึมขยะต่อคุณภาพน้ำใต้ดินในอำเภอหาดใหญ่

(IMPACT OF LEACHATE ON SUBSURFACE WATER IN AMPHOE HAT YAI)

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ดร. ธรรมนูญ ใจจันทร์บุราณ์,

อ.ที่ปรึกษาร่วม : นางสาว นันทนา สันติวุฒิ และนาย อีริวัชร อินทร์สุต,

93 หน้า. ISBN 974-583-125-5

การศึกษาครั้งนี้มุ่งหมาย เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนของน้ำซึมขยะที่มีต่อน้ำบาดาลและน้ำบาดาลในระยะห่าง 12 กิโลเมตรรอบกองขยะตามวิธีมาตรฐานของ APHA-AWWA-WPCF, 1989 ผลการศึกษาพบว่า มีการปนเปื้อนของสารมลพิษในน้ำบาดาลบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาล ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ำบริโภคในชนบทและมาตรฐานน้ำดื่มน้ำดื่มขององค์กรอนามัยโลก ปี 1984 ผลสำรวจพบว่าปนเปื้อนได้แก่ คลอรอไรด์ ฟลูออเรต แอมโนเนียมในต่อเรน เหล็ก แมงกานิส ตะกั่ว แ砧เมียมและแบคทีเรีย ส่วนน้ำบาดาลบริเวณที่ศึกษาไม่ถูกปนเปื้อน สำหรับน้ำในแม่น้ำข้างกองขยะมีการปนเปื้อนของแอมโนเนียมในต่อเรนและตะกั่วสูงเกินมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำพิดนกที่ไม่ใช่ทักษะของสำนักงานคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้เจาบอบราวน์บริเวณผ่านกองขยะในทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและคุณภาพน้ำ ผลปรากฏว่า น้ำซึมขยะสามารถปนเปื้อนไปได้ไกลไม่เกิน 100 เมตร จากสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองหาดใหญ่

C125973 : MAJOR ENVIRONMENTAL SCIENCE

KEY WORD : SUBSURFACE WATER QUALITY/SUBSURFACE WATER/LEACHATE/WATER CONTAMINATION

SIRIRAT CHANVAIVIT : IMPACT OF LEACHATE ON SUBSURFACE WATER IN AMPHOE HAT YAI. THESIS ADVISOR : ASSO. PROF. THAMNOON ROCHANABURANON, Ph.D.; THESIS CO-ADVISOR: MISS NANTANA SANTATIWUT, Mr. TEERAWASH INTRASUTA, 93 pp. ISBN 974-583-125-5

The objective of this study was designed to analyse leachate contamination in subsurface water by using the standard method (APHA-AWWA-WPCF, 1989). Water samples were collected from shallow wells and deep wells 12 kilometers arround the disposal site. The results showed that shallow wells water in the disposal site were contaminated by chloride, sulfate, ammonia nitrogen, iron, manganese, cadmium, and bacteria excluding the deep well whereas surface water was contaminated by ammonia nitrogen and lead over the Surface Water Quality Standard. However, the relationships between distance in the same direction of ground water flow and water quality from auger holes suggested that leachate could not contaminate more than 100 meters away from Hat Yai disposal site.

กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์หลายท่าน ข้าพเจ้าขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โรจนบุราณ์ ที่ได้กราบเป็น^๑
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำข้อคิด ตลอดจนช่วยแก้ไขเรื่องวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์ คุณนันทนา สันติวุฒิ ผู้อำนวยการกองอนามัยลิ้งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้ช่วย
สนับสนุนในการทำวิจัย และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวิจัยด้วยดีมาตลอด คุณธีรวิช อินกรสุต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้ช่วยแก้ไข ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ
รองศาสตราจารย์ไพรัช สายเชื้อ รองศาสตราจารย์เบรนจิตต์ แทนสกอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
กำธร ศิริคุปต์ ที่กราบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์
ให้แก้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบพระคุณผู้ที่วิยาลัยและกองอนามัยลิ้งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ที่อนุเคราะห์เงินอุดหนุนการวิจัย ตลอดจนอุปกรณ์และสถานที่ในการทำการวิจัยด้วยดีมาตลอด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ คุณธีรช บุญญาภรณ์ อาจารย์สุนันทา วังกานต์ และ Mr.
Adrian Lawrence ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และให้คำปรึกษาแนะนำในการเขียน
วิทยานิพนธ์จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณคุณประเสริฐ ศิริรัตน์ คุณปริสนา เนตรสุวรรณ คุณกอเดช ยอดคำ คุณพิไล
เทียรเดช คุณวิโรจน์ พิมพ์จัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิเคราะห์คอมพิวเตอร์สิ่งแวดล้อมทุก
ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดีอีก จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ที่รักอีก น้องทุกคน และเพื่อนอีกหลายท่านที่มิได้กล่าว
นามออกมาก ณ ทันทีได้ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจมาตลอดจนวิทยานิพนธ์สำเร็จเป็นรูปเล่ม



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๗
แบบคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๘
กิจกรรมประจำปี.....	๙
รายการตารางประกอบ.....	๙
รายการรูปประกอบ.....	๙
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ที่มาของการศึกษา.....	2
สัมภาระ.....	2
การกำจัดขยะมูลฝอยของอำเภอเกオหาดใหญ่.....	4
สภาพน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ศึกษา.....	4
ลักษณะทางอุตสาหกรรมของพื้นที่ศึกษา.....	4
ลักษณะที่ว่าไปของอำเภอเกอหาดใหญ่.....	7
วัฒนธรรม.....	9
ขอบเขตการศึกษา.....	10
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	10
2 ทฤษฎี.....	11
2.1 น้ำชีชชอย.....	11
2.1.1 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย.....	11
2.1.2 ปฏิวิธิการย่อยสลายที่เกิดขึ้นในชั้นชอย.....	14
2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดน้ำชีชชอย.....	15
2.2.1 การบดอัดชอยและปริมาณผนแตกเหล็กตลอดปี.....	15
2.2.2 สภาวะอากาศ.....	17
2.2.3 สภาพท้องที่.....	17
2.2.4 ชนิดของดิน.....	17
2.3 ผลสมบัติของน้ำชีชชอย.....	17
2.4 การเคลื่อนตัวของน้ำชีชชอยในดิน.....	18
2.4.1 ชั้นดินที่ไม่อิ่มน้ำด้วยน้ำ.....	18
2.4.2 ชั้นดินที่อิ่มน้ำด้วยน้ำ.....	19

2.5 ความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้ำชั่งขยะ.....	20
2.6 วิธีการนำบัดน้ำชั่งขยะ.....	21
2.7 มาตรฐานน้ำดื่ม.....	21
3 การค่าเนินการวิจัย.....	23
3.1 การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน.....	23
3.2 การสำรวจ.....	23
3.3 การเก็บตัวอย่างน้ำและความถี่ในการเก็บตัวอย่าง.....	26
3.4 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ.....	30
4 ผลการศึกษา.....	33
4.1 การศึกษาคุณภาพน้ำชั่งขยะ.....	33
4.2 การชุดเจาะบ่อสำรวจรอบบริเวณสถานที่.....	34
4.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อชุดเจาะสำรวจ.....	35
4.4 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อต้นและน้ำบาดาลในพื้นที่ศึกษา.....	43
5 วิจารณ์ผลการศึกษา.....	63
5.1 การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา.....	63
5.2 การชุดเจาะบ่อสำรวจรอบบริเวณสถานที่.....	64
5.3 คุณภาพน้ำบ่อต้นและน้ำบาดาลในพื้นที่ศึกษา.....	65
6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.....	75
เอกสารอ้างอิง.....	77
ภาคผนวก.....	80
ประวัติผู้เขียน.....	93

รายการตารางประกอบ

ตารางที่

หน้า

2.1	องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนผลฟอยจาก กทม. เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ปี 2527.....	13
2.2	มาตรฐานน้ำดื่มของ WHO และมาตรฐานน้ำบริโภคในชนบท.....	21
4.1	คุณภาพน้ำในแม่น้ำบริเวณก่องชัย.....	33
4.2	แสดงระยะทางจากก่องชัยและค่าการนำไฟฟ้าจากการชุดเจาะบ่อสำรวจ.....	34
4.3	แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำจากบ่อชุดเจาะสำรวจ.....	36
4.4	แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำตัน.....	44
4.5	แสดงผลข้อมูลคุณภาพน้ำจากบ่อบาดาล.....	47
4.6	แสดงค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย ของคุณภาพน้ำบ่อตันและน้ำบาดาลในพนก ศึกษาบริเวณที่อยู่เหนือก่องชัยและใต้ก่องชัยในทิศทางการไหลของน้ำให้ดิน....	49

รายการรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
1.1 แสดงทิศทางการไหลของน้ำในตันและทั้งของสถานที่กำจัดของเทศบาลเมือง หาดใหญ่.....	3
1.2 แสดงภาพตัดขวางทางอุกหรรฟ์วิทยาแห่งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.....	6
1.3 แผนที่อำเภอหาดใหญ่ และพังการแบ่งเขตโดยลังเขป.....	8
2.1 องค์ประกอบของชุมชนฟอย.....	12
2.2 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายในกองชุมชนที่ผังกลบไว้ตามระยะเวลาที่ผ่านไป.....	16
3.1 แสดงขอบเขตและการใช้พื้นที่ของสถานที่ทั้งของเทศบาลเมืองหาดใหญ่.....	24
3.2 แสดงตำแหน่งของบ่อขุดเจาะสำรวจที่ตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้ารอบบริเวณสถานที่ทั้งของ	25
3.3 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อขุด.....	27
3.4 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล.....	28
3.5 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อขุดเจาะสำรวจ.....	29
4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่ห่างจากกองชุมชนและค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจาก บ่อขุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	37
4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่ห่างจากกองชุมชนและค่าความเป็นกรด-ด่างของ น้ำจากบ่อขุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	37
4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่ห่างจากกองชุมชนและปริมาณของแมลงลายของ น้ำจากบ่อขุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	37
4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่ห่างจากกองชุมชนและความค้างของน้ำจาก บ่อขุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	38
4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่ห่างจากกองชุมชนและปริมาณคลอร์ดของน้ำจาก บ่อขุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	38
4.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่ห่างจากกองชุมชนและปริมาณแมลงเฟตของน้ำจาก บ่อขุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	38
4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่ห่างจากกองชุมชนและปริมาณฟอสเฟตของน้ำจาก บ่อขุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	39
4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่ห่างจากกองชุมชนและปริมาณไนเตรตในน้ำใน ของน้ำจากบ่อขุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	39

4.9	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณแอนโนมเนียไซโค-	
	เจนของน้ำจากบ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	39
4.10	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณเหล็กของน้ำจาก	
	บ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	40
4.11	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณแมงกานีสของน้ำ	
	จากบ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	40
4.12	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณทองแดงของน้ำจาก	
	บ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	40
4.13	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณสังกะสีของน้ำจาก	
	บ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	41
4.14	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณตะกั่วของน้ำจาก	
	บ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	41
4.15	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณไซโคเนียมของน้ำจาก	
	บ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	41
4.16	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณแคลดเมียมของน้ำจาก	
	บ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	42
4.17	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญที่ห่างจากกอง墟และปริมาณแบคทีเรียของน้ำจาก	
	บ่อชุดเจาะสำรวจในแนว A-A' และแนว B-B'.....	42
4.18	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนำไฟฟ้าของน้ำบ่อตัน บ่อबादालและบ่อชุดเจาะสำรวจ	
	กับรัฐธรรมนูญ.....	51
4.19	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรด-ด่างของน้ำบ่อตัน บ่อबादालและบ่อชุดเจาะ	
	สำรวจกับรัฐธรรมนูญ.....	51
4.20	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแท็งลักษณ์ของน้ำบ่อตัน บ่อबादालและบ่อชุดเจาะ	
	เจาะสำรวจกับรัฐธรรมนูญ.....	51
4.21	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความกรดด่างของน้ำบ่อตัน บ่อबादालและบ่อชุดเจาะ	
	สำรวจกับรัฐธรรมนูญ.....	52
4.22	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอไรด์ของน้ำบ่อตัน บ่อबादालและบ่อชุดเจาะสำรวจ	
	กับรัฐธรรมนูญ.....	52
4.23	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณชัลเฟตของน้ำบ่อตัน บ่อबादालและบ่อชุดเจาะสำรวจ	
	กับรัฐธรรมนูญ.....	52
4.24	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟอสเฟตของน้ำบ่อตัน บ่อबादालและบ่อชุดเจาะสำรวจ	

กับระยะเวลาจ.....	53
4.25 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปั้นเดรตไนโตรเจนของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	53
4.26 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอมโมเนียมของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	53
4.27 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็กของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	54
4.28 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแมงกานีสของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	54
4.29 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทองแดงของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	54
4.30 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสังกะสีของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	55
4.31 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกั่วของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	55
4.32 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโคโรเนียมของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	55
4.33 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	56
4.34 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแบคทีเรียมของน้ำบ่อต้น บ่อबाढ़ालและบ่อขุตเจาะสำรวจกับระยะเวลาจ.....	56
4.35 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอไรด์และปริมาณซัลเฟตของน้ำบ่อต้น.....	56