

## บทที่ 1

### บทนำ


#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน

ในปัจจุบันประเทศไทยมีเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมที่สำคัญได้แก่ถนน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการติดต่อกันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ สำหรับในการส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่สำคัญและการไปมาหาสู่ ระยะทางทั่วประเทศไทยรวมกันแล้วประมาณ 100,000 กิโลเมตร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงประมาณ 45,000 กิโลเมตร แยกเป็นทางผิวคอนกรีตประมาณ 800 กิโลเมตร ทางผิวลาดยางประมาณ 33,000 กิโลเมตร และทางผิวอุกรังประมาณ 11,200 กิโลเมตร โดยโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงจึงเป็นโครงสร้างที่สำคัญของประเทศไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การปกครอง และความมั่นคงของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันทางหลวงทั้งประเทศที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอหากจะต้องการสร้างทางทุกหมู่บ้านทุกตำบลให้ไปถึงกันโดยทั่วตามแผ่นที่จะต้องการความยาวของทางประมาณ 300,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่ประเทศไทยพัฒนาแล้วมี โดยเทียบตามพื้นที่และประชากรเท่ากัน [1]

ถ้าถนนหรือทางหลวงที่ใช้ในการคมนาคมมีลักษณะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัญจรไปมาก็จะเป็นผลให้การคมนาคมต้องล่าช้าออกไปอย่างช่วยไม่ได้ เป็นผลทำให้เศรษฐกิจต้องเสียหายไปด้วย ฉะนั้นคุณภาพของผู้คนต้องมีคุณภาพที่ดีและมีความทันทันต่อการใช้งาน โดยการตรวจคุณภาพของผู้คนหลังการสร้างเสร็จ หรือการตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำเป็นสิ่งจำเป็น ในปัจจุบันเราจะใช้แรงงานที่เป็นมนุษย์เป็นเครื่องตัดสินใจ ทำให้ล่าช้าเนื่องจากเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญงานในด้านดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้ถ้าใช้บุคลากรที่ไม่มีความชำนาญงาน และอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินงานมากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถนำอาชีวกรรมพิวเตอร์ มาช่วยในการตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ก็จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนได้มากและยังช่วยลดเวลาในการดำเนินได้อีกด้วยหนึ่ง

ในประเทศไทยเรามีอาชีวกรรมที่มีการพัฒนาอยู่ปัจจุบันดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งมีลักษณะที่เป็นรถศู๊ที่จะรวมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสำรวจผิวน้ำในดินเดียวกัน ซึ่งมีราคาสูงมากถึง 80 ล้านบาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนี้ที่มีปัจจุบันและต้องเรียกวิศวกรรมมาแก้ไข ด้วยเหตุดังกล่าว การวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ในการประมวลผลภาพดิจิทัลมาประยุกต์เข้ากับงานดังกล่าวข้างต้นและที่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นโดยใช้เวลาไม่มากและประหยัดแรงงานมนุษย์อีกด้วยหนึ่ง


ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากภาพที่ได้มาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเป็นภาพถ่ายที่มีลักษณะที่ต่างกันมากซึ่ง  
อาจจะขาดเจนบังไม่ขาดเจนบังขึ้นอยู่กับผู้ถ่าย ดังนั้นจะเห็นได้จากการวิจัยนี้ว่าต้องใช้เทคนิคในการประมวลผล  
ค่อนข้างมากเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่ต้องการ โดยภาพที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาพที่เป็นลักษณะของรอยร้าว  
กลุ่มของหิน ภาพของร่องรอยบนผิวน้ำและภาพของพื้นผืนน้ำปกติ ดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1.1 ถึง 1.4  
ซึ่งเป็นภาพของพื้นผิวที่ปกติ กลุ่มของหิน ภาพของร่องรอยบนผิวน้ำและภาพของรอยร้าวตามลำดับ




รูป 1.1 พื้นผิวน้ำปกติ



รูป 1.2 พื้นผิวน้ำกับกลุ่มของหินโดยตัว



รูป 1.3 พื้นผิวน้ำกับร่องรอย



รูป 1.4 พื้นผิวน้ำกับรอยร้าว

## 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการตรวจสอบคุณภาพของพื้นผิวน้ำทางหลวงโดยกรรมวิธีสัญญาณภาพดิจิทัล
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของพื้นผิวน้ำ
3. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาการนำไปใช้งานจริง

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1. เทคนิคที่พัฒนาได้สามารถแบ่งแยกลักษณะของร่องรอยบนพื้นผิวน้ำได้ 3 แบบคือ แบบรอยร้าวที่สามารถเห็นได้ชัดเจน, แบบกลุ่มหินลอยตัว และแบบที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. ภาพที่ใช้ตรวจสอบเป็นภาพสีเดียวที่มีระดับสีเท่า 256 ระดับ มีความละเอียด 600 จุดต่อหน่วย และมีขนาด 512 X 512 จุดภาพ
3. ความถูกต้องในการตรวจสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
4. เทคนิคที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนการทำงานแบบ กึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ ขึ้นกับผู้ใช้งาน

## 1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาลักษณะของภาพถ่ายพื้นผิวน้ำและผลงานวิจัยที่ผ่านมา
2. กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของวิทยานิพนธ์
3. ศึกษาทฤษฎีและเลือกวิธีการที่เหมาะสม
4. พัฒนาโปรแกรม
5. ทดสอบโปรแกรมกับภาพตัวอย่าง
6. แก้ไขโปรแกรมให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
7. ทดสอบกับภาพตัวอย่างที่นำมาใหม่โดยไม่บอกว่าดีหรือเสีย
8. ประเมินผลที่ได้

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประยุกต์กรรมวิธีประมวลผลที่พัฒนาขึ้นกับการตรวจสอบสภาพพื้นผิวน้ำ
2. ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพพื้นผิวน้ำในเวลาจริง
3. ประยุกต์เทคนิคบางอย่างที่พัฒนาขึ้นนี้กับการตรวจสอบชั้นงานทางอุตสาหกรรมอื่น.