

ผลกระทบของการเปลี่ยนรูปแบบอินสติทูตอสมรรถนะของมวลหน่วยปรับค่าแบบเอกสารที่พ

นาย พินิต บุญยัง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิศวกรรมโยธา ภาควิชาชีววิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544

ISBN 974-03-0712-4

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECTS OF INELASTIC DEFORMATION ON PERFORMANCE OF ACTIVE TUNED MASS DAMPER

Mr. Pinit Boonyoung

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering in Civil Engineering

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2001

ISBN 974-03-0712-4

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผลกระทบของการเปลี่ยนรูปแบบอินเอลาร์ติกต่อสมรรถนะของ  
มวลหน่วยปรับค่าแบบแก้ทีฟ

โดย

นายพินิต บุญยัง

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล ปั่นแก้ว

คณะกรรมการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน

คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร. ปันธวน ลักษณะประสีทธิ์)

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล ปั่นแก้ว)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รีวอง เสนจันทร์กุลไชย)

พินิต บุญยัง : ผลกระทบของการเปลี่ยนรูปแบบอิเลสติกต่อสมรรถนะของมวลหน่วงปรับค่าแบบ  
แอกทีฟ.(EFFECTS OF INELASTIC DEFORMATION ON PERFORMANCE OF ACTIVE TUNED  
MASS DAMPER) อ. ทีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล ปั่นแก้ว, 215 หน้า. ISBN 974-03-  
0712-4.

โครงสร้างทางวิศวกรรมจำนวนมากประสบปัญหาเกี่ยวกับการสั่นไหว เพื่อแก้ไขปัญหานี้ระบบควบคุม  
การสั่นไหวจึงได้ถูกนำมาใช้ซึ่งระบบนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบมวลหน่วงปรับค่าแบบแอกทีฟ(Active  
tuned mass damper) เป็นระบบควบคุมหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในโครงสร้าง การออกแบบระบบนี้จะสมมติว่าโครงสร้าง  
มีพฤติกรรมแบบอิเลสติก แม้ว่าโครงสร้างภายใต้แผ่นดินไหวที่รุนแรงจะมีความเสียหายและมีพฤติกรรมแบบอิน  
อิเลสติกแล้วก็ตาม ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษาพฤติกรรมอิเลสติกของอาคารที่ติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบ  
แอกทีฟและสมรรถนะในการควบคุมการสั่นไหวของมวลหน่วงปรับค่าแบบแอกทีฟ

อาคารตัวอย่างเป็นโครงข้อแข็งที่มีความสูง 10 ชั้น ซึ่งออกแบบรับแรงแนวตั้งและแรงลมจะถูกวิเคราะห์  
ภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว EI Centro(1940), SCT(1985) และ Northridge(1994) โดยติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบ  
แพสซีฟ(Passive tuned mass damper) หรือมวลหน่วงปรับค่าแบบแอกทีฟ (Active tuned mass damper) ที่  
ชั้นบนสุดของอาคารเพื่อลดการเปลี่ยนตำแหน่งและความเสียหายของอาคาร ประสิทธิภาพของระบบมวลหน่วง  
ปรับค่าแบบแอกทีฟจะเปรียบเทียบกับระบบมวลหน่วงปรับค่าแบบแพสซีฟภายใต้คลื่นแผ่นดินไหวที่มีความเร่งที่  
พื้นดินสูงสุดต่างๆกัน โปรแกรม IDARC V.5 จะถูกปรับปรุงเพื่อสามารถวิเคราะห์อาคารที่ติดตั้งระบบควบคุมการ  
สั่นไหวที่ชั้นบนสุดของอาคารได้และใช้โปรแกรมดังกล่าววิเคราะห์แบบอิเลสติกกับอาคารตัวอย่าง

ภายใต้แรงดันด้านข้างแบบสติติอาคารตัวอย่างสามารถด้านท่านแรงด้านข้างได้ 11.5% ของน้ำหนัก<sup>4</sup>  
อาคาร ที่การเปลี่ยนตำแหน่งชั้น 10 เท่ากับ 5.06% ของความสูงอาคาร ภายใต้แผ่นดินไหวขนาดเล็กและขนาด  
ปานกลาง ภาระวิเคราะห์พลวัตน์แบบอิเลสติกพบว่ามวลหน่วงปรับค่าแบบแอกทีฟมีประสิทธิภาพมากในการ  
ลดการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นบนสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมวลหน่วงปรับค่าแบบแพสซีฟ แม้ว่าประสิทธิภาพนี้จะไม่  
ลดลงมากภายในได้แผ่นดินไหวที่รุนแรงแต่กลับพบว่าความเสียหายในอาคารที่ติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบแอกทีฟ  
มีค่ามากกว่าอาคารที่ไม่ติดตั้งระบบควบคุมและอาคารที่ติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบแพสซีฟ สมรรถนะในการควบ  
คุมการสั่นไหวที่ไม่พึงประสงค์เกิดมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมากของอาคารและอัลกอริทึมในการควบคุม  
ซึ่งไม่พิจารณาความเสียหายในการออกแบบนั้นเอง

ภาควิชา .....	วิศวกรรมโยธา .....	ลายมือชื่อนิสิต .....
สาขาวิชา .....	วิศวกรรมโยธา .....	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....
ปีการศึกษา .....	2544 .....	

# # 4270460821 : MAJOR CIVIL ENGINEERING

KEY WORD: : R/C BUILDING / INELASTIC ANALYSIS / DAMAGE ANALYSIS / ACTIVE TUNED MASS DAMPER

MR. PINIT BOONYOUNG: THESIS TITLE. (EFFECTS OF INELASTIC DEFORMATION ON PERFORMANCE OF ACTIVE TUNED MASS DAMPER) THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. TOSPOL PINKAEW, 215 pp. ISBN 974-03-0712-4.

Many slender structures confront with vibration problems. To suppress the vibration, various control systems have been introduced and continually improved. Active tuned mass damper is one of the systems, which is actually adopted for some structures. The design of the system assumes elastic property of the structures although they may be subject to damage and consequently exhibit inelastic behavior under strong earthquakes. Therefore, this present research studies inelastic behavior of a building installed with an active tuned mass damper and its control performance.

A 10-story reinforced concrete building designed for gravity and wind load only is analyzed under EI Centro(1940), SCT(1985) and Northridge(1994) earthquakes. A conventional tuned mass damper (TMD) or an active tuned mass damper (ATMD) is installed on the top floor to reduce displacement and damage of the building. The effectiveness of the tuned mass damper and the active tuned mass damper are compared under various peak ground accelerations of the input earthquakes. The IDARC V.5 program is modified to be able to analyze a building equipped with a control system on the top floor and is employed to perform inelastic analyses of the example building.

From pushover analysis, the building can resist lateral force up to 11.5% of its weight with top floor displacement about 5.06% of its height. Based on the results from inelastic dynamic analysis, under small to moderate ground motions, the active tuned mass damper is found to be much effective in reducing the top displacement of the building than TMD . Although this effectiveness is not seriously deteriorated for strong ground motions, the damage in the building is found to be greater than those in both the uncontrolled building and the building with TMD. This undesirable control performance mainly comes from the significant change of the building characteristic and control algorithm, which does not directly take into account the damage in the design of control algorithm.

Department..... CIVIL ENGINEERING .....

Student's signature ..... P. Boonyoung .....

Concentration..... CIVIL ENGINEERING .....

Advisor's signature ..... *Initl B* .....

Academic year ..... 2001 .....

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๒
สารบัญ	๓
สารบัญตาราง	๔
สารบัญรูปภาพ	๕
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1
1.2 วัตถุประสงค์	11
1.3 ขอบเขตการศึกษา	12
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ	12
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	13
2.1 สมการการเคลื่อนที่ของโครงสร้างภายในได้แรงแผ่นดินไหว	13
2.1.1 โครงสร้างที่มีพฤติกรรมช่วงยึดหยุ่น	14
2.1.2 โครงสร้างที่มีพฤติกรรมช่วงไม่ยึดหยุ่น	16
2.2 สมการการเคลื่อนที่ที่ใช้ในโปรแกรม IDARC	20
2.2.1 การสร้างสมการรูปแบบตริกซ์ของสติฟเนส	20
2.2.2 การจำลองการกระจายพุทธิกรรมแบบพลาสติกขององค์อาคาร	23
2.2.3 แบบจำลองการเกิดการคราภ	27
2.2.4 แบบจำลองอีสเทอเรติก	27
2.2.5 วิธีวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	30
2.2.6 ตัวนีความเสียหาย	32
บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงสร้างที่มีการติดตั้งระบบควบคุมการสั่นไหว	35
3.1 โครงสร้างที่ไม่มีการติดตั้งระบบควบคุมการสั่นไหว	35
3.2 ระบบมวลหมุนปั้นค่าแบบแพลสีฟ	36

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	3.3 ระบบมวลหน่วงแบบเอกทีฟ .....	42
	3.4 ระบบมวลหน่วงปรับค่าแบบเอกทีฟ .....	46
 บทที่ 4 การตรวจสอบโปรแกรมที่ปรับปรุงในช่วงอีเลสติก		 49
	4.1 โครงสร้างที่ไม่มีระบบควบคุมการสั่นไหว .....	52
	4.2 ระบบควบคุมการสั่นไหวแบบแพสสีฟ .....	53
	4.3 ระบบควบคุมการสั่นไหวแบบเอกทีฟ .....	58
 บทที่ 5 อาคารตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย		 62
	5.1 อาคารตัวอย่าง .....	62
	5.2 การจำลองอาคารตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ .....	65
	5.2.1 การจำลองอาคารตัวอย่าง .....	65
	5.2.2 แบบจำลองไฮสเทอเรติก .....	66
	5.3 คลินแพนดินไหวที่ใช้ในการศึกษา .....	66
 บทที่ 6 พฤติกรรมของอาคารตัวอย่างภายใต้แรงแผ่นดินไหว		 70
	6.1 พฤติกรรมและรูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้การวิเคราะห์โดยใช้แรงดันด้านข้าง .....	70
	6.2 พฤติกรรมและรูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้แรงแผ่นดินไหว .....	77
	6.2.1 อาคารตัวอย่างภายใต้แรงแผ่นดินไหว EI Centro .....	77
	6.2.2 อาคารตัวอย่างภายใต้แรงแผ่นดินไหว Northridge .....	82
	6.2.3 อาคารตัวอย่างภายใต้แรงแผ่นดินไหว SCT-85 .....	88
	6.3 สรุปพฤติกรรมของอาคารตัวอย่าง .....	93
 บทที่ 7 การปรับปรุงการตอบสนองของอาคารตัวอย่างภายใต้แรงแผ่นดินไหว		 94
	7.1 การออกแบบระบบควบคุมการสั่นไหว .....	94
	7.1.1 การออกแบบมวลหน่วงปรับค่าแบบแพสสีฟ .....	96
	7.1.2 การออกแบบมวลหน่วงแบบเอกทีฟ .....	97

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	7.1.3 การออกแบบมวลน่วงปรับค่าแบบแยกทีพ	98
7.2 อาคารตัวอย่างภายในได้คลื่นแผ่นดินไหว EI Cnetro		99
	7.2.1 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.10 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	99
	7.2.2 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.25 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	100
	7.2.3 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.40 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	101
	7.2.4 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.85 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	102
7.3 อาคารตัวอย่างภายในได้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge		111
	7.3.1 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.10 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	111
	7.3.2 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.25 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	112
	7.3.3 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.40 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	113
	7.3.4 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.85 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	114
7.4 อาคารตัวอย่างภายในได้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85		123
	7.4.1 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.05 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	123
	7.4.2 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.08 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	124
	7.4.3 อาคารตัวอย่างภายในได้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.11 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก	125

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
7.4.4 อาคารตัวอย่างภายใต้แรงแผ่นดินไหวขนาด 0.15 เท่าของความเร่งเนื้องจากแรงโน้มถ่วงของโลก.....	126
 บทที่ 8 อภิปรายและวิเคราะห์ผล .....	135
8.1 ลักษณะและคุณสมบัติของอาคารตัวอย่าง .....	135
8.2 คลื่นแผ่นดินไหวที่ใช้ในการวิจัย .....	137
8.3 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมการสั่นไหวในการลดการตอบสนองของอาคาร .....	138
8.4 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมการสั่นไหวในการลดความเสียหายของอาคาร .....	143
 บทที่ 9 สรุปผลการวิจัย .....	154
บทที่ 10 ข้อเสนอแนะ .....	156
รายการอ้างอิง .....	157
ภาคผนวก .....	161
ประวัติผู้วิจัย .....	215

## สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 2.1 ความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ดันความเสียหายต่างๆ	34
ตารางที่ 4.1 ค่าการเคลื่อนที่ของโครงสร้างที่ใช้คลื่นแผ่นดินไหวฟังชันก์ไซน์	52
ตารางที่ 4.2 ค่าความแตกต่างในการวิเคราะห์โครงสร้างที่ไม่มีการติดตั้งระบบควบคุมการสั่นไหว	53
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างที่ติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบแพสสีฟที่ใช้คลื่นแผ่นดินไหวฟังชันก์ไซน์	55
ตารางที่ 4.4 ค่าความแตกต่างในการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีการติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบแพสสีฟ	56
ตารางที่ 4.5 ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการสมดุล	57
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างที่ติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบเอกทีฟ	61
ตารางที่ 4.7 ค่าความแตกต่างในการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีการติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบเอกทีฟ	61
ตารางที่ 5.1 แรงลมสำหรับอาคารตามเทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2522	62
ตารางที่ 5.2 คุณสมบัติของตัวแปรไฮสเทอเรติกที่ใช้ในการวิเคราะห์	66
ตารางที่ 8.1 แรงจากระบบควบคุมการสั่นไหวที่กระทำกับโครงสร้างหลัก	139
ตารางที่ 8.2 ความสามารถในการรับแรงแผ่นดินไหวที่เพิ่มขึ้นก่อนเกิดการครากในเสา	143
ตารางที่ 8.3 การเปลี่ยนตำแหน่งที่จุดครากของชั้นและค่าการเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดของชั้น	145

## สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 2.1 โครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหวและสมดุลของแรง	13
รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่หังหมดกับการเคลื่อนที่ของพื้นดินและการเคลื่อนที่สัมพัทธ์	15
รูปที่ 2.3 โครงสร้างที่มีพฤติกรรมอยู่ในช่วงยึดหยุ่นและในช่วงไม่ยึดหยุ่น	15
รูปที่ 2.4 แรงและการเปลี่ยนตำแหน่งสำหรับโครงสร้างที่มีพฤติกรรมแบบยึดหยุ่น และไม่ยึดหยุ่น	17
รูปที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเปลี่ยนตำแหน่ง	18
รูปที่ 2.6 พฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้แรงกระทำแบบเป็นวัฏจักร	19
รูปที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์และความโค้งของหน้าตัด	19
รูปที่ 2.8 ตีกรีความอิสระสำหรับชิ้นส่วนเสา และ คาน	21
รูปที่ 2.9 การกระจายความโค้งของชิ้นส่วน	24
รูปที่ 2.10 แบบจำลองการกระจายพลศาสตริก	25
รูปที่ 2.11 ความพยายามของโครงสร้างสำหรับชิ้นส่วนที่มีพฤติกรรมเป็นอินเอลัสติก ตลอดทั้งชิ้นส่วน	25
รูปที่ 2.12 แบบจำลองอีสเทอเรติกแบบ 3 ตัวแปรของ Park	28
รูปที่ 3.1 โครงสร้างที่มีตีกรีของความอิสระเท่ากับ 1 ภายใต้แรงแผ่นดินไหว	35
รูปที่ 3.2 รูปอิสระของโครงสร้างที่มีตีกรีของความอิสระเท่ากับ 1	35
รูปที่ 3.3 ภาพแสดงแบบจำลองของระบบมวลหน่วงปรับค่าแบบแพลสีฟ	36
รูปที่ 3.4 รูปอิสระของโครงสร้างหลักและมวลหน่วงปรับค่าแบบแพลสีฟ	37
รูปที่ 3.5 ลับขั้นตอนในการวิเคราะห์ของโปรแกรม IDARC	38
รูปที่ 3.6 ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์แบบพลศาสตร์ของโปรแกรม IDARC	39
รูปที่ 3.7 แบบจำลองของระบบมวลหน่วงแบบเอกทีฟ	42
รูปที่ 3.8 แผนผังขั้นตอนการทำงานในระบบมวลหน่วงแบบเอกทีฟ	43
รูปที่ 3.9 รูปอิสระของโครงสร้างหลักและมวลหน่วงแบบเอกทีฟ	43
รูปที่ 3.10 ภาพแสดงแบบจำลองของระบบมวลหน่วงปรับค่าแบบเอกทีฟ	46
รูปที่ 3.11 รูปอิสระของโครงสร้างหลักและมวลหน่วงปรับค่าแบบเอกทีฟ	47
รูปที่ 4.1 โครงสร้างที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม MATLAB	49

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 4.2 ผลการตรวจสอบโปรแกรมโดยใช้ระบบควบคุมแบบแพสสีฟ	50
รูปที่ 4.3 โครงสร้างที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม IDARC	50
รูปที่ 4.4 การเคลื่อนที่ที่ชั้นบนสุดของโครงสร้าง	52
รูปที่ 4.5 โครงสร้างที่มีการติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบแพสสีฟ	54
รูปที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีการติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบแพสสีฟ	55
รูปที่ 4.7 แรงกระทำเทียบเท่าและค่าความคลาดเคลื่อนของสมการสมดุลของชั้นที่ 3	57
รูปที่ 4.8 แรงกระทำเทียบเท่าและค่าความคลาดเคลื่อนของสมการสมดุลของ มวลหน่วงปรับค่าแบบแพสสีฟ	57
รูปที่ 4.9 โครงสร้างที่มีการติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบเอกทีฟ	58
รูปที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีการติดตั้งมวลหน่วงปรับค่าแบบเอกทีฟ	60
รูปที่ 5.1 รูปแปลนและรูปด้านข้างของอาคารตัวอย่าง	63
รูปที่ 5.2 รายละเอียดเหล็กเสริมในชั้นส่วนของอาคารตัวอย่าง	65
รูปที่ 5.3 คลื่นแผ่นดินไหว El Centro ปี 1940	67
รูปที่ 5.4 คลื่นแผ่นดินไหว Northridge ปี 1994	67
รูปที่ 5.5 คลื่นแผ่นดินไหว SCT SOOE ปี 1984	67
รูปที่ 5.6 ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหว El Centro	68
รูปที่ 5.7 ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหว Northridge	68
รูปที่ 5.8 ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหว SCT SOOE	69
รูปที่ 6.1 แรงกระทำด้านข้างภายใต้การวิเคราะห์แบบสถิต	70
รูปที่ 6.2 สัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นที่ 10 ภายใต้การ ดันด้วยแรงด้านข้างแบบสถิต	71
รูปที่ 6.3 การเปลี่ยนตำแหน่งของอาคารตัวอย่างภายใต้การดันด้วยแรงด้านข้าง แบบสถิต	72
รูปที่ 6.4 รูปแปลนและรูปด้านหน้าของอาคารตัวอย่างแสดงเส้น A	75
รูปแบบความเสียหายภายใต้การดันด้านแรงด้านข้างที่อัตราส่วนการ เปลี่ยนตำแหน่งชั้นที่ 10 กับความสูงอาคารตัวอย่าง	76

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 6.6 ค่าความเสียหายในเสาในแนวตัวอย่างภายใต้การดันด้วยแรงด้านข้างจน อาคารวิบัติ.....	77
รูปที่ 6.7 การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้นต่างๆของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว El Centro .....	79
รูปที่ 6.8 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดที่ชั้นต่างๆของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว El Centro .....	79
รูปที่ 6.9 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว El Centro .....	80
รูปที่ 6.10 ค่าความเสียหายในเสาในแนว A ของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว El Centro .....	81
รูปที่ 6.11 การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้นต่างๆของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว Northridge .....	83
รูปที่ 6.12 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดที่ชั้นต่างๆของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว Northridge .....	84
รูปที่ 6.13 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge .....	85
รูปที่ 6.14 ค่าความเสียหายในเสาในแนว A ของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว Northridge .....	86
รูปที่ 6.15 การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้นต่างๆของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 .....	89
รูปที่ 6.16 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดที่ชั้นต่างๆของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 .....	90
รูปที่ 6.17 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 .....	91
รูปที่ 6.18 ค่าความเสียหายในเสาในแนว A ของอาคารตัวอย่างภายใต้ คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 .....	92
รูปที่ 7.1 การออกแบบกระทำเพื่อหาค่าสติฟเนส .....	95
รูปที่ 7.2 การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้นต่างๆของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่น แผ่นดินไหว El Centro .....	104

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 7.3 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดที่ชั้นต่างๆ ของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว El Centro .....	105
รูปที่ 7.4 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว El Centro ขนาด 0.10 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	106
รูปที่ 7.5 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว El Centro ขนาด 0.25 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	107
รูปที่ 7.6 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว El Centro ขนาด 0.40 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	108
รูปที่ 7.7 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว El Centro ขนาด 0.85 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	109
รูปที่ 7.8 ค่าความเสียหายในเสาในแนว A ของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว El Centro .....	110
รูปที่ 7.9 การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้นต่างๆ ของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge .....	116
รูปที่ 7.10 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดที่ชั้นต่างๆ ของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge .....	117
รูปที่ 7.11 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge ขนาด 0.10 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	118
รูปที่ 7.12 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge ขนาด 0.25 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	119
รูปที่ 7.13 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge ขนาด 0.40 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	120
รูปที่ 7.14 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge ขนาด 0.85 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	121
รูปที่ 7.15 ค่าความเสียหายในเสาในแนว A ของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว Northridge .....	122

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 7.16 การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้นต่างๆ ของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 .....	128
รูปที่ 7.17 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดที่ชั้นต่างๆ ของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 .....	129
รูปที่ 7.18 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 ขนาด 0.10 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	130
รูปที่ 7.19 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 ขนาด 0.25 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	131
รูปที่ 7.20 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 ขนาด 0.40 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	132
รูปที่ 7.21 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 ขนาด 0.85 เท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก .....	133
รูปที่ 7.22 ค่าความเสียหายในเสาในแนว A ของอาคารตัวอย่างภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว SCT-85 .....	134
รูปที่ 8.1 การกระจายโมเมนต์ในชั้นส่วน .....	136
รูปที่ 8.2 การลดลงของการเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดชั้นที่ 10 เทียบกับอาคารที่ไม่มีระบบควบคุม .....	141
รูปที่ 8.3 การลดลงของ RMS รอบแกนการสั่นของชั้นที่ 10 เทียบกับอาคารที่ไม่มีระบบควบคุม .....	142
รูปที่ 8.4 การวิเคราะห์ด้วยแรงดันทางด้านข้างจนชั้นที่พิจารณาวิบัติ .....	148
รูปที่ 8.5 ค่าความเสียหายของอาคารภายใต้คลื่น El Centro .....	149
รูปที่ 8.6 ค่าความเสียหายของอาคารภายใต้คลื่น Northridge .....	150
รูปที่ 8.7 ค่าความเสียหายของอาคารภายใต้คลื่น SCT .....	151
รูปที่ 8.8 ค่าความเสียหายสูงสุดของอาคารในแต่ละคลื่นแผ่นดินไหว .....	152